



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

## REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

JEIGI III ICA	CIÓN DEL ORGANISMO DE INSP	ECCION	Dictamen No.	ASIK43	604
gar y Fecha de expedición:		Barranquilla, 13 de Marzo 2019		15-OIN	-022
ombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S.	Resolución de Acreditación: 15-OIN-022		-022
		900.822.791-1			
t. Organismo de Inspección:		calle 77B # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla	Teléfono:	(5)-3093027	
DENTIFICA	CIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉC	TRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN			- D(d-main)
	lamundi -	Valle del Cauca Dirección Carrera 19 # 8-01	Barrio o Sector	Bambú Parqu	e Residencial
calización Municipio Jamuno			Industrial	Especial - Tipo	
o de Sen	ricio: Publico	Residencial Comercial	industrial		
		Tensión (kV) 0,220 - 0,127 Fases	1 2 3	Año de terminación	2018
p. Instala	da (kVA o kW)	4,6 Tension (KV) 0,220 0,221			
DENTIFIC	ACIÓN DE PROFESIONALES COM	PETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN	20000000 4000	EN205	-81930
		Ing. Sandra Paola Pulido Peñuela	Mat. Prof. No.	SN205	-81930
iseñador		N/A	Mat. Prof. No. N/A		
nterventor (si lo hay)			Mat Prof. No.	Mat. Prof. No. VL 205-57190	
sponsable	construcción	Ing, Fabio Alexander Borrero Delgado	Waterronne		
ASPECTO	S EVALUADOS	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
TEM	REQUISITO ESENCIAL	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	X	-
1		Apálisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	X X	-
2	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI SI	X	
3		Matrículas Profesionales de personas calificadas	NO NO		ELECT.
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	SI	X	ERMY
6	Distancias	Distancias de seguridad	NO		
7	lluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP  Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X	-
8		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	-
9	Destandance	- 1 1/ 1 destaract	SI SI	X	-
10	Protecciones	s de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	NO NO		-
11		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	X	-
13	a 1/ tra rount	Evaluación de nivel de riesgo*	NO		-
14	Protección contra rayos	Implementación de la protección  Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X	
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equiperantes.  Corrientes en el sistema de puesta a tierra *	NO	3.65	
16	Sistema de puesta a tierra	Resistencia de puesta a tierra*	SI	X	
17		Identificación de Tableros y Circuitos*	SI NO		
18		Identificación de canalizaciones*	SI	X	**
19	Señalización	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	X	-
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X	
22		Memoria del Proyecto	SI	X	-
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido  Certificaciones de productos*	SI	X	
24		Romba contra incendios	NO	X	-
25		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	+ x	-
26 27		Ejecución de las conexiones*	NO NO		•
28		Encayor funcionales*	Si	X	-
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	NO		<del></del>
30	Otros	Protección contra arcos internos Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X	
31		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	X	-
32		Resistencia de aislamiento*	SI NO	X	-
33		Sistemas de emergencia	SI	×	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO NO		
36		Ventilación de equipos  Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pe	equeños comercios		
E. OBSER	VACIONES, MODIFICACIONES Y	ADVERTENCIAS ESPECIALES	and a second second	n indicada. Desde el table	ero de distribución ha
Esta insp salidas el de acuero	ección comprendió la revisión d éctricas de tomacorrientes e ilur do al RETIE vigente. Fecha de Ins	ADVERTENCIAS ESPECIALES  I las instalaciones eléctricas internas de la Casa 61A del Proyecto Bambú Parque Ri ninación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha di pección: 11 de Enero de 2019. Esta instalación corresponde a una construcción nue	esidencial, ubicado en la direcció e inspección será responsabilidad eva.	n indicada. Desde el table d del propietario de la ins	ero de distribución h talación y deberá eje
F. RELAC	ÓN DE ANEXOS				
0. 5500	TADO DE LA INSPECCIÓN				
IG. RESU	TADO DE LA INSPECCION				10
		APROBADA	NO APROBADA		80.
				STORY OF STREET	C ALU
RESULTA	ADO:		The state of the s	and the second s	alla
RESULTA		Ing. Eliecer Castro Caro	Mat. Prof. AT205-1174	28 Firma y S	ella
RESULTA	ADO: Director Organismo de Inspecci	ón: Ing. Eliecer Castro Caro	Mat. Prof. AT205-1174	The state of	6 Jan

(5) 309 3027 ■ 300 516 1066 - 301 759 5044 □ comercial@asik.com.co

Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia

ASIK 43604