



ISO/IEC 12020:2012 15-0IN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIF

A. IDENTIFICA	CIÓN DEL ORGANISMO DE		DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CU		OF EASTER	SPECIAL PROPERTY.
ugar y Fecha	de expedición:	expedición: Barranquilla, 05 de Noviembre de 2015			A SECTION	
Nombre Organ	ismo de Inspección:		Dictamen No.	y To Calca	00606	
Nombre Organismo de Inspección: Nit. Organismo de Inspección: 900.822.791 - 1			Resolución de Acreditación:		15-OIN-022	
			Contract of the second			
Dirección domicilio: Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01			Teléfano:	Teléfano: (5) 3855803		
IDENTIFICAC	IÓN DE LA INSTALACIÓN	eléctrica de uso final objeto del	DICTAMEN			
ocalización	Municipio Gal	apa, Atlántico Dire	cción Calle SA No. 55 - 23, Manzana	C-91, Lote 13	-	
no de Sanda				Barrio o Sector_	Cidas	dela Distrital
po de Servic	fo: Publico	Residencial	Comerc	ial Industrial	Especial - Tip	00
ap. Instalada	(kVA o kW)	3,31 Tensión (kV)	0,12 Fas	es 2 3 A		
IDENTIFICACI	ÓN DE PROFESIONALES C	OMPETENTES RESPONSABLES DE LA I		***********	ño de terminación	2015
eñador		Ing. John Rafael Coro				
			Met. Prof. No.	Mat. Prof. No. AT205 - 5336		
terventor (si lo hay) N/A				Mat. Prof. No.	Mat. Prof. No. N/A	
sponsable co	nstrucción	Ing. John Rafael Coro	nado Escorcia	Mat. Prof. No.	Mat. Prof. No. AT205 -	
ASPECTOS EV	ALUADOS					
TEM	REQUISITO ESENCIAL		SPECTO A EVALUAR			
1		Planos, Diagramas y Esquemas*		APLICA SI	CUMPLE	NO CUMPLE
3	Diseño	Análisis de Riesgo de Origen Eléctri	co*	SI SI	X	
4		Especificaciones Técnicas, Memoria Matrículas Profesionales de person	is de Calculo"	SI	X	
5	Campos	Valores de campos electromagnétic	cos	SI NO	X	
6	Distancias Iluminación	Distancias de seguridad		NO I		
7 8	Huminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*		NO		
9	Protecciones	Funcionamiento del corte automático de alimentación*		SI	X	
0		Selección de conductores*		SI SI	X	
1 2		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*		SI	X	
1		Selección de dispositivos de protecc	don contra sobretensiones	NO		
4	rotección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo* implementación de la protección		SI	X	
5	printer.	Continuidad de los conductores de	tierra y conexiones equipotenciales*	NO SI		
Sis	tema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesto a tierra*		Si Si	X	
	The second	Resistencia de puesta a tierra*		31	X	
	Señalización	identificación de Tableros y Circuito identificación de canalizaciones*		Si	X	
		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra		NO		
		Diagramas, Esquemas, Avisos y Seña	iles	SI	X	
		Memoria del Proyecto		NO Si		
- '	Documentación Final	Plano(s) de lo construido		NO	x	
		Certificaciones de productos*		IZ SI	X	
		Bomba contra incendios Compatibilidad térmica de equipos y materiales		NO		
		Ejecución de las conexiones	materiales	NO		
		Ensayos funcionales*		Si Si	X	
		Materiales acordes con las condicion	12	X		
Otros		Protection contra arcos internos	NO			
		Protección contra electrocución por electrocución contra electrocución por electrocu	SI	X		
		Resistencia de aislamiento*	TO THE HOLE CO.	NO SI		
		Sistemas de emergencia	The state of the s	SI NO	X	
		Sujeción mecánica de elementos de la Ventilación de equipos	a instalación	NO		
		Nota: * Items a v	erificar en instalaciones de vivienda y	NO NO	A PROPERTY.	
ERVACIONE	S, MODIFICACIONES Y AD	VERTENCIAS ESPECIALES	The state of the s	padrietios comercios		
nspección co	moreodiá les lecteles	- Harris Cor CURLES			The state of the s	
e tomas y luc	ces de la unidad residenci	al. Cualquier modificación a las faces	d en el lote 13, en la dirección indicada	desde los bornes de entrada del tablero	principal de la casa l	hasta las salidas de
erdo al RETI	E. Esta inspección fue eje	cutada el día 26 de octubre de 2015.	ciones electricas posterior a la fecha de	desde los bornes de entrada del tablero inspeccion será responsabilidad del prop	letario de la instalac	ión y deberé ejecula
ACIÓN DE AN						
- UCAN						
III TADO OF						
OLIADO DE I	A INSPECCIÓN			iit we is a war on a second		
TADO:						
ADO.		APROBADA		NO APROBADA		
	No.					1
- Bank () ()	ganismo de inspección:	Ing. Edwin Román Arbelaez		Mat. Prof. CL205 - 37819	flems u fe"-	5/
e Director Or	State of the State of the State of Stat			THE RESERVE STREET, SANS ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P	Firma y Sello	wys
						12
	del Inspector:	Ing. Karen Rodriguez Ripoli		Mat. Prof. AT205 - 56924	Firma	100

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066 e-mail: comercial@asiksas.com.co • Barranquilla - Colombia

0606