



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

		CCIÓN			
ugar y Fecha de expedición:	ugar y Fecha de expedición: Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015			02	042
tombre Organismo de Inspección: ASIK S.A.S.			Dictamen No. Resolución de Acreditación:	15.0	IN-022
lit. Organismo de Inspección:		900.822.791-1	mesolución de Percunación.	15-0	111-022
Dirección domicilio:	-	Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranguilla			
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN			Teléfono:	(5)-3	855803
ocalización Municiplo Galapa, Atlántico Dirección Calle 5 No. 56 - 43			43 Barrio o Sector	Barrio o Sector Conjunto residencial Ciudadela Distrital	
Tipo de Servicio: Pu	ıblico	Residencial Co	omercial Industrial	Especial - Tipo	
Cap. Instalada (kVA o kW)	3	,64 Tensión (kV) 0,120	Fases 2 3	Año de terminación	2015
. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIO	ONALES COMP	ETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN			
Diseñador		Ing. John Coronado Escorcia	Mat. Prof. No.	AT20	5-53336
nterventor (si lo hay) N/A			Mat. Prof. No.	Mat. Prof. No. N/A	
Responsable construcción Ing. John Coronado Escorcia			Mat. Prof. No.	·	
D. ASPECTOS EVALUADOS					
ÍTEM REQUISITO ESE	ENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1		Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	X	NO COMPLE
2 Diseño		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico	SI	X	
3 4		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo* Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI SI	X X	
5 Campos		Valores de campos electromagnéticos	NO	^	
6 Distancia 7 Iluminació		Distancias de seguridad	SI	X	
8	on	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	NO SI	×	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	
10 Proteccion	nes	Selección de conductores* Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI SI	X	
11 12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	×	
13 Protección cont	tra ravos	Evaluación de nivel de riesgo*	SI	x	
14 15		Implementación de la protección	NO		
16 Sistema de puest	ta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	" SI NO	x	
17		Resistencia de puesta a tierra*	SI	x	
18		Identificación de Tableros y Circuitos* Identificación de canalizaciones*	SI	X	
20 Señalizacio	ón	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	NO SI	×	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X	
22 23 Documentació	on Final	Memoria del Proyecto Plano(s) de lo construido	SI SI	X	
24		Certificaciones de productos*	SI	X X	-
25		Bomba contra incendios	NO NO		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales Ejecución de las conexiones*	SI SI	X	
28		Ensayos funcionales*	SI	X X	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	x	
30 Otros		Protección contra arcos internos Protección contra electrocución por contacto directo*	NO SI		
32		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI SI	X X	
33		Resistencia de aislamiento*	SI	x	
34		Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO		
43 1		Ventilación de equipos	SI SI	×	
35 36		Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivie	nda y peq s comercios		
36					
36 OBSERVACIONES, MODIFICAC					
36 OBSERVACIONES, MODIFICAC sta inspección comprendió la r	revisión de las	Instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re	sidencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica,	ubicada en la dirección	indicada. El alcance de
OBSERVACIONES, MODIFICAC sta inspección comprendió la r spección va desde el tablero d	revisión de las le distribución	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las	ssidencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica, instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la dirección de inspeccion será resp	n indicada. El alcance de onsabilidad del propietari
OBSERVACIONES, MODIFICAC sta inspección comprendió la r spección va desde el tablero d e la instalación y deberá ejecut	revisión de las le distribución	Instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re	esidencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica, instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la dirección de Inspeccion será resp	n indicada. El alcance de l onsabilidad del propietari
OBSERVACIONES, MODIFICAC sta inspección comprendió la r spección va desde el tablero d e la instalación y deberá ejecut	revisión de las le distribución	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las	esidencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica, instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la direcciói de inspeccion será resp	n indicada. El alcance de l onsabilidad del propletari
36 OBSERVACIONES, MODIFICAC sta inspección comprendió la r sspección va desde el tablero d e la instalación y deberá ejecut	revisión de las le distribución	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las	esidencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica, instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la dirección de inspeccion será resp	n indicada. El alcance de l onsabilidad del propietari
36 OBSERVACIONES, MODIFICAC sta inspección comprendió la r sspección va desde el tablero d e la instalación y deberá ejecut	revisión de las le distribución	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las	esidencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica, instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la dirección de Inspeccion será resp	n indicada. El alcance de l onsabilidad del propietari
36 E. OBSERVACIONES, MODIFICAC Esta inspección comprendió la r inspección va desde el tablero d de la instalación y deberá ejecut F. RELACIÓN DE ANEXOS	revisión de las de distribución tarse de acuero	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las	esidencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica, instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la dirección de inspeccion será resp	n indicada. El alcance de l onsabilidad del propletari
E. OBSERVACIONES, MODIFICAC Esta inspección comprendió la r inspección va desde el tablero d	revisión de las de distribución tarse de acuero	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las	esidencial Ciudadela Distrital, Villa Olímpica, instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la dirección de inspeccion será resp	n indicada. El alcance de l onsabilidad del propletari
36 E. OBSERVACIONES, MODIFICAC Esta inspección comprendió la r inspección va desde el tablero d de la instalación y deberá ejecut F. RELACIÓN DE ANEXOS	revisión de las de distribución tarse de acuero	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las	instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la dirección de inspeccion será resp	n indicada. El alcance de l onsabilidad del propletari
36 E. OBSERVACIONES, MODIFICAC Esta inspección comprendió la r inspección va desde el tablero d de la instalación y deberá ejecut F. RELACIÓN DE ANEXOS G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓ RESULTADO:	revisión de las de distribución tarse de acuero	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las lo al RETIE. Fecha de Inspección: 2 de Diclembre de 2015	ssidencial Ciudadela Distrital, Villa Olimpica, instalaciones eléctricas posterior a la fecha NO APROBADA	ubicada en la dirección de inspeccion será resp	n indicada. El alcance de lonsabilidad del propietari
36 E. OBSERVACIONES, MODIFICAC Esta inspección comprendió la r inspección va desde el tablero d de la instalación y deberá ejecut F. RELACIÓN DE ANEXOS G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓ	revisión de las de distribución tarse de acuero	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las lo al RETIE. Fecha de Inspección: 2 de Diclembre de 2015	instalaciones eléctricas posterior a la fecha	ubicada en la dirección de inspeccion será resp Firma y Sell	onsabilidad del propietari
36 E. OBSERVACIONES, MODIFICAC Esta inspección comprendió la r nspección va desde el tablero d de la instalación y deberá ejecut F. RELACIÓN DE ANEXOS G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓ RESULTADO:	revisión de las de distribución tarse de acuero ÓN	instalaciones eléctricas internas del Lote 36, MZ C-73 del Conjunto re hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificación a las do al RETIE. Fecha de Inspección: 2 de Diciembre de 2015	instalaciones eléctricas posterior a la fecha	de inspeccion será resp	onsabilidad del propletari