



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECC		Barranquilla, 19 de diciembre de 2015	Dictamen No.	02935	
ugar y Fecha de expedición:			Resolución de Acreditación:	15-OIN-022	
Nombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S.	Resolucion de Acreditacion:	15-0111-022	
lit. Organis	mo de Inspección:	900.822.791-1			
irección de	omicilio:	Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla	Teléfono:	(5)-38	55803
DENTIFI	CACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉC	CTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN			
ocalizació	n Municipio Since	lejo, Sucre Dirección Calle 1 E Bis No. 24 I 10	Barrio o Sector _	Barrio o Sector Conjunto Residencial Altos de la Sabana	
Tipo de Servicio: Publico Residencial Comercial			Industrial	Especial - Tipo	
			2 3 4	ño de terminación	2014
S. S. Contraction	ada (kVA o kW)	2,8 Tensión (kV) 0,12 Fases	2 3 ,	tho de terminación	2014
. IDENTIFI	CACIÓN DE PROFESIONALES CON	IPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN			
Diseñador Ing. Luis Enrique Romero Palacio			Mat. Prof. No.	Mat. Prof. No. AT 205-4987	
nterventor	(si lo hay)	Ing. Juan Carlos Narvaez	Mat. Prof. No.	AT 205-88612	
Responsable construcción ing. Alexander De La Ossa Morales			Mat. Prof. No. BL 205-4896		5-4896
D. ASPECTO	OS EVALUADOS				
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1		Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	X	
2	Diseño	Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico* Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	X	
3		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	x	
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO	-	-
6	Distancias	Distancias de seguridad	NO		-
7	lluminación	lluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO	-	-
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X	
9	and the second	Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	
10	Protecciones	Selección de conductores*	SI	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes* Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO NO		-
12		Evaluación de nivel de riesgo*	SI	X	
14	Protección contra rayos	Implementación de la protección	SI	X	
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X	
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	SI	X	
17		Resistencia de puesta a tierra*	SI SI	X	
18		Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X	
19	Señalización	Identificación de canalizaciones* Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	x	
20		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X	
22		Memoria del Proyecto	Si	X	
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido	SI	X	
24		Certificaciones de productos ^o	SI	X	
25		Bomba contra incendios Compatibilidad térmica de equipos y materiales	NO NO		-
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales Ejecución de las conexiones*	Si	X	
27		Ensayos funcionales*	SI	x	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	X	
30	~	Protección contra arcos internos	NO	- 4	-
31	Otros	Protección contra electrocución por contacto directo*	Si	X	
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI SI	X	
33		Resistencia de aislamiento* Sistemas de emergencia	NO NO	<u>×</u>	-
34		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO		-
36		Ventilación de equipos	NO		-
		Nota: * Îtems a verificar en instalaciones de vivienda y pequ	ieños comercios		
OBSERV	ACIONES, MODIFICACIONES Y AD	VERTENCIAS ESPECIALES			
			Manzana 3 del Conjunto Posido	ncial Altos de la Caban-	ubicado en la direce
a inspec	cion comprendió la revisión de l	ias instalaciones eléctricas internas del apartamento 104, Torre 3, Bloque 25 de la distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier	modificación a las instalaciones	eléctricas posterior a la	fecha de inspección o
		istribución hasta las salidas electricas de tomacorrientes e lluminación. Cualquier ción y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspección: 17 de diciembre d			ac inspection a
POUSAOI		and a second sec			
RELACIÓ	N DE ANEXOS				
RESILIT	ADO DE LA INSPECCIÓN				
. REJULT	ADD DE LA INGFELLION			76	11/201
RESULTAD	0:	APROBADA	NO APROBADA		1
Nomber 5	rector Organisms de Immedia	Ing. Edwin Roman Arbelaez	Mat. Prof. CL 205-37819	Firma y Sello	Chy
omore O	rector Organismo de Inspección:			/	
ombre y	Apellidos del Inspector:	Ing. Armando Jose Solorzano Dangond	Mat. Prof. 25205-23139	Acma	-
					/
TAMEN	DE INSPECCIÓN PARA USO FINA	L		F-C	04-01