



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

DocuSign Envelope ID: 2E0CACEF-0043-4522-A921-0AC7D1CFAA4A

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

ugar y Fed	ICACIÓN DEL ORGANISMO DE INS				
	cha de expedición:	Barranquilla, 18 de Julio de 2019	Dictamen No.	ASIK50	0044
lombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S. Resolución de Acreditación		15-OIN-022	
Nit. Organismo de Inspección:		900.822.791-1			
		Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers	Teléfono:	(5)-3093027	
	domicilio:	TRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN	<u> </u>		
IDENTIF	America de la companya de la company	20 122122 221	8-1-5-1	Edificio :	54 Park
ocalización Municipio Cartage		ena, Bolivar Dirección Transversal 54 #40 - 161	Barrio o Sector		
ipo de Se	ervicio: Publico	Residencial Comercial	Industrial	Especial - Tipo	
p. Insta	alada (kVA o kW)	37,09 Tensión (kV) 0,208-0,127 Fases	1 2 3	Año de terminación	2019
IDENTIF	ICACIÓN DE PROFESIONALES CON	PETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN			
		ing. Efraim de Jesús Guerra Maio	Mat. Prof. No	BL205 -	45418
Diseñador		N/A	Mat. Prof. No	N/	A
Interventor (si lo hay)				DOMESTIC STATE	
esponsat	ble construcción	Ing. Efraim de Jesús Guerra Malo	Mat. Prof. No	BL205 -	-7410
. ASPECT	ros evaluados				
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	CUMPLE	NO CUMPLE
1		Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	X	
3	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	X	
4		Matriculas Profesionales de personas calificadas	SI	X	-
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO SI	X	
6	Distancias Iluminación	Distancias de seguridad Illuminación que requiere dictamen de RETILAP	SI		
7	Huminación	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X	••/
8		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	**
10	Protecciones	Selección de conductores*	SI	X	-
11	1	Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI NO	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	X	
13	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo* Implementación de la protección	Si	X	
14		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X	-
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO	•••	
17	Secretary and Man	Resistencia de puesta a tierra*	NO SI	X	
18		Identificación de Tableros y Circuitos*	NO NO		
19	Señalización	Identificación de canalizaciones * Identificación de conductores de fases, neutro y tierra *	Si	X	-
20	1	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	NO	***	-
22		Memoria del Proyecto	SI	X	-
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido	SI SI	X	
24		Certificaciones de productos*	SI	x	
25		Bomba contra incendios Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	X	-
26 27		Ejecución de las conexiones*	SI	X	
28	1	Ensayos funcionales*	NO		-
29	1	Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI NO	X	-
30	Otros	Protección contra arcos internos	SI	X	-
31		Protección contra electrocución por contacto directo* Protección contra electrocución por contacto indirecto*	Si	X	
32		Resistencia de aislamiento*	ŠI	Х	
34		Sistemas de emergencia	NO		
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO NO		
36		Ventilación de equipos . Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y pe			
		The state of the s			
	VACIONES, MODIFICACIONES Y A	OVERTENCIAS ESPECIALES			
E. OBSER Versión 2: 8 PP-82, PP-F eléctrico. Ig modificació	PISC2 y las salidas eléctricas de tomacorrier gualmente, acometida a tablero de ascensi on a las instalaciones eléctricas posterior a	SI instalaciones eléctricas de zonas comunes de Proyecto Edificio S4 Paris, ubicado en la dirección in tes el uluminación de dichos tableros, en areas de Recepción, lobby, Administración, salón social, gim to trere. J. a controlador de bombas, acomedida de BCI desde transformador a controlador de la BCI la fecha de Inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de expide nueva versión por corrección de los aspectos evaluados.	Cl. Incluse soio anantallamiento de edifici	1. No incluve las areas no men	cionadas ni la torre 2. Cualo
E. OBSER Versión 2: 8 PP-82, PP-8 eléctrico. 8 modificació construcció F. RELAC	Esta inspección comprendió la revisión de l 195C2 y las salidas eléctricas de tomacorrier gualmente, acometida a tablero de ascenso on a las instalaciones eléctricas posterior a	as instalaciones eléctricas de zonas comunes de Proyecto Edificio 54 Pars, ubicado en la dirección in tes e iluminación de dichos tableros, en areas de Recepción, lobby, Administración, salón social, gir er torre 1, a controlador de bombas, acometida de BCI desde transformador a controlador de la Rost a fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de	Cl. Incluse soio anantallamiento de edifici	1. No incluve las areas no men	cionadas ni la torre 2. Cualqu
E. OBSER Versión 2: 8 PP-82, PP-8 eléctrico. 1g modificació construcció F. RELAC	Esta inspección comprendió la revisión de PISC2 y las salidas eléctricas de tomacorrier gualmente, ecometida a tablero de ascensi on a las instalaciones eléctricas posterior a lon nueva. Propietario: 3G Constructores. Se ION DE ANEXOS	as instalaciones eléctricas de zonas comunes de Proyecto Edificio 54 Park, ubicado en la dirección in tes e iluminación de dichos tobleros, en areas de Recepción, lobby, Administración, asión social, gir torrer J., a controlador de bombas, acometidas de Edicade transformación a controlador de la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de expide nueva versión por corrección de los aspectos evaluados. APROBADA	II. Incluye solo apartallamiento de edifici acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Insp NO APROBADA	o 1. No incluye las areas no men- ección: 27 de junio de 2019. Est	cionadas ni la torre 2. Cualqu
E. OBSER Versión 2: I PP-B2, PP-F eléctrico le modificació construcció F. RELAC G. RESULTA Nombre	Esta inspección comprendió la revisión de InSCQ y las salidas eléctricas de tomacorriem pusiemente, acometida a tablero de ascenso a las instalaciones eléctricas poterior a no nueva. Propietario: 30 Constructores. Se ION DE ANEXOS LITADO DE LA INSPECCIÓN ADO: Director Organismo de Inspección	as instalaciones eléctricas de zonas comunes de Proyecto Edificio S4 Park, ubicado en la dirección in tess e iluminación de dichos tubleros, en areas de Recepción, lobby, Administración, salón social, gir torre 1, a contraidor de bombas, acometidad de Cides des transformación a controlador de la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de espide nueva versión por corrección de los aspectos evaluados. APROBADA Ing. Gustavo Therán Herazo	NO APROBADA Mat. Prof. AT205-51692	o 1. No incluye las areas no menección: 27 de junio de 2019. Est	cionadas ni la torre 2. Cuale la instalación corresponde a
E. OBSER Versión 2: t PP-82, PP-F eléctrico. t modificacio construcció F. RELAC G. RESULTA Nombre	Esta inspección comprendió la revisión de IPSC2 y las salidas eléctricas de tomacorrier augumente, acomedida a tablero de ascenson a las instalaciones eléctricas posterior a nueva. Propietario: 3G Constructores. Se IDN DE ANEXOS	as instalaciones eléctricas de zonas comunes de Proyecto Edificio 54 Park, ubicado en la dirección in tes el luminación de dichos tobleros, en areas de Recepción, lobby, Administración, salón social, gir torrer, a, controlador de bombas, acometida de Edicades transformación a controlador de la fecha de Inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de expide nueva versión por corrección de los aspectos evaluados. APROBADA	II. Incluye solo apartallamiento de edifici acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Insp NO APROBADA	o 1. No incluye las areas no menección: 27 de junio de 2019. Est	Countain in torre 2. Custon is installación corresponde a

(5) 311 2430 ■ 300 516 1066 - 301 759 5044 ■ comercial@asik.com.co
 Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia

ASIK 50044