

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR SEGÚN RETILAP

Lugar y Fecha	Barranquilla, 08 de Mayo de 2023	Organismo de Inspección	ASIK SAS BIC	Dictamen No.	ASIK-RET-3205-001	
Nombre o razón social del propietario de la instalación	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE - NIT 890101681					
Nombre del proyecto:	RESTAURANTE BOCAS DE CENIZA					
Dirección de la Instalación:	Km 5 Vía Puerto Colombia - Atlántico					
Tipo de iluminación:	Residencial	<input type="checkbox"/>	Industrial	<input type="checkbox"/>	Comercial	<input checked="" type="checkbox"/>
	Servicio Público	<input type="checkbox"/>	Servicio Privado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ubicación de la instalación:	Rural	<input type="checkbox"/>	Urbana	<input checked="" type="checkbox"/>	Aislada de SIN	<input type="checkbox"/>
Cap. Instalada (kVA o kW)	1,0295	Tensión (V)	0,208/0,120	Año de terminación construcción	2023	
Personas Calificadas responsables de la instalación:						
Diseño:	Ing. Andrés Felipe Peña Fernández			Mat. Prof. No.	AT205-118937	
Interventoría (si lo hay)	N/A			Mat. Prof. No.	N/A	
Construcción	Ing. Andrés Felipe Peña Fernández			Mat. Prof. No.	AT205-118937	
ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Memorias de Cálculo		SI	X	--	
2	Estudio y aplicación del Índice de Contribución de Luz Diurna (CLD)		NO	--	--	
3	Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias		SI	X	--	
4	Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de intensidades, Curvas o Coeficientes de Utilización).		SI	X	--	
5	Validación de software de diseño		SI	X	--	
6	Cálculo manual (alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados)		SI	X	--	
7	Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP		SI	X	--	
8	Iluminancia horizontal promedio (luxes) resultado de diseño		SI	X	--	
9	Coeficiente de uniformidad de iluminancias resultado de diseño		SI	X	--	
10	Índice de deslumbramiento unificado (UGR) resultado de diseño		SI	X	--	
11	Factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado		SI	X	--	
12	Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario		SI	X	--	
13	Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias		SI	X	--	
14	Mediciones fotométricas del sistema de iluminación general	Coeficiente de uniformidad de iluminancias	SI	X	--	
		Iluminancia horizontal promedio (luxes)	SI	X	--	
15	Mediciones fotométricas en los puestos de trabajo	Coeficiente de uniformidad de iluminancias	No	--	--	
		Iluminancia promedio (luxes)	No	--	--	
16	Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño		SI	X	--	
17	Cumplimiento de Valores de eficiencia energética de la instalación (VEEI)		SI	X	--	
18	Sistema de alumbrado de emergencia		SI	X	--	
19	Puesta a tierra de carcasas de luminarias		SI	X	--	
20	Revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación		SI	X	--	
21	Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE		SI	X	--	
Nota: en instalaciones de vivienda y pequeños comercios, los ítems a verificar son: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20.						
<b>OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) e Identificación de anexos</b>						
Esta inspección comprendió la revisión de la instalación del alumbrado interior del proyecto RESTAURANTE BOCAS DE CENIZA en las áreas descritas en la simulación y diseño de iluminación. La cual se encuentra ubicada en Km 5 Vía Puerto Colombia - Atlántico. Cualquier modificación a las instalaciones de iluminación interior posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETILAP vigente. Esta inspección fue ejecutada el día 28/03/ 2023.						
No. De dictamen RETIE	RP-25931	Esta instalación corresponde a	Nueva	Remodelación	Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-01-06-03	
<b>RESULTADO:</b>	APROBADA		NO APROBADA			
Nombre y firma Responsable	Ing. Gustavo Therán H. AT 205-51697		Resolución de Acreditación		15-OIN-022	
Organismo de Inspección	Calle 77B # 57-103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla		Teléfono		(605)-3112430	
Dirección Domicilio	Ing. Reinaldo Vides A.		Mat. Prof.		AT205-80011	
Nombre y Firma del Inspector:						
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA ILUMINACION INTERIOR						
F-C-06-01 V3						