



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

gar y Fecha de expedición: ombre Organismo de Inspección: t. Organismo de Inspección:		Dictamen No.	05368		
t. Organismo de Inspección:	ASIK S.A.S.	Resolución de Acreditación:	15-OIN	15-OIN-022	
		_			
and the description	900.822.791-1	Eller ze c			
reccion domicilio:	nicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla		Teléfono: (5)-3855803		
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN EL	CTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN				
ocalización Municipio Barrai	quilla, Atlántico Dirección Carrera 39 # 75B - 38	Barrio o Sector	Conjunto residencial LI	SBOA, Barrio Betania	
po de Servicio: Publico	Residencial Comercial	Industrial	Especial - Tipo		
po de Servicio: Publico	Nestueridal Conferdal	and street	Especial Tipo		
ap. Instalada (kVA o kW)	5,34 Tensión (kV) 0,208/0,120 Fases	1 2 A	não de terminación	2015	
IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES CO	MPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN				
señador	Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel	Mat. Prof. No.	SN205-3	33991	
tenientor (si lo hav)	N/A		Mat. Prof. No. N/A		
esponsable construcción	Ing. Orlando Villalobos	Mat. Prof. No	A1205-5	00134	
ASPECTOS EVALUADOS				Andrew St. Ja	
ÍTEM REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
2	Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI SI	X		
Z Diseño	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	×		
4	Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X		
5 Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO			
6 Distancias 7 Ilumínación	Distancias de seguridad Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	SI NO	X		
8	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X		
	Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X		
10 Protecciones	Selección de conductores*	ŠI ŠI	×		
11	Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	X		
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones Evaluación de nivel de riesgo*	SI SI	X		
14 Protección contra rayos	Implementación de la protección	NO I			
15 16 Sistema de puesta a tierra 17	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X		
	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO			
	Resistencia de puesta a tierra*	SI	X		
18	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X		
19 Señalización	Identificación de canalizaciones* Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	NO SI			
20 21	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X		
22	Memoria del Proyecto	SI	X		
23 Documentación Final 24	Plano(s) de lo construido	SI	X		
	Certificaciones de productos*	SI	X		
25	Bomba contra incendios	- NO SI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
26	Compatibilidad térmica de equipos y materiales Ejecución de las conexiones*	SI	X		
28	Ensayos funcionales*	SI	x		
29	Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	x		
30 Otros	Protección contra arcos internos	NO	10200		
31	Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X		
32	Protección contra electrocución por contacto indirecto* Resistencia de aislamiento*	SI SI	X X		
33 34	Sistemas de ansiamiento	NO NO	^		
35	Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	x		
36	Ventilación de equipos	SI	X		
Place III	Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y peque	ños comercios			
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y A	OVERTENCIAS ESPECIALES				

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066 e-mail: comercial@asiksas.com.co • Barranquilla - Colombia

5368