



ISO/IE6 20002012 15-0IN-6

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

	tha de expedición:	Barranquilla, 24 de Octubre de 2015	Dictamen No.	0	0439	
		ASIKS.A.S.	Resolución de Acreditación:	15-0	JIN-022	
	smo de Inspección:	900.822.791-1				
224	Iomicilio:	Cra 53 No. 55 - 57, Local 01	Teléfono:	(5) 3	855803	
NTIF	ICACIÓN DE LA INSTALACIÓN EL	CTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN				
Ización Municipio Soledad, Atlántico Dirección Carrera 17 # 78C - 71			Barrio o Sector	Barrio o Sector Los Almendros		
de Servicio: Publico Residencial Comercial			Industrial	Industrial Especial - Tipo		
		- - 				
WATER!	iada (kVA o kW)	1,6 Tensión (kV) 0,240 - 0,120 Fases MPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN	1 3 A	ño de terminación	2015	
	CACION DE PROPESIONALES CO	ing. Jairo Diaz Rangel			and the same of	
ador	· ·	Mat. Prof. No.				
ento	(si to hay)	Mat. Prof. No.	Mat. Prof. No. N/A			
90	le construcción	Ing. Jairo Diaz Rangel	Mat. Prof. No.	SN20	5-33991	
PECT	OS EVALUADOS					
4	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APUCA	CUMPLE	NO CUMPLE	
+		Planos, Diagramas y Esquemas * Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico *	Si Si	SI SI		
	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI -	SI SI		
-	Comerce	Matriculas Profesionales de personas calificadas	SI SI	SI SI		
	Campos Distancias	Valores de campos electromagnéticos Distancias de seguridad	NO ii	Si		
	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO NO			
		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	SI		
	Protecciones	Funcionamiento del corte automático de alimentación* Selección de conductores*	51 51	\$1		
		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	SI SI		
		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO			
	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo*	SI SI	SI	Woxing ellip	
		implementación de la protección Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	51	SI		
	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra y conexiones equipotenciales*	Si Si	SI SI		
		Resistencia de puesta a tierra*	SI	SI		
	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	SI		
-		Identificación de canalizaciones* Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	NO			
		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	Si Si	SI SI		
\Box		Memoria del Proyecto	SI	SI		
-	Documentación Final	Plano(s) de lo construido Certificaciones de productos*	SI	SI	THE STREET	
1		Bomba contra incendios	SI NO	SI		
		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	SI		
4		Ejecución de las conexiones*	SI	SI		
		Ensayos funcionales* Materiales acordes con las condiciones ambientales*	Si	SI		
	Otres	Protección contra arcos internos	SI NO	Si		
		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	Si		
		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	SI		
-		Resistencia de aislamiento* Sistemas de amercancia	SI	SI	Country was	
1		Sistemas de emergencia Sujeción mecánico de elementos de la instalación	NO NO			
		Ventilación de equipos	NO NO			
K.		Nota: * Itams a verificar en instalaciones de vivienda y pec	jueños comercios			
RVA	CIONES, MODIFICACIONES Y AD	VERTENCIAS ESPECIALES				
pecc	ión comprendió las instalaciones	eléctricas internas de la casa 1607 Mz 16 del conjunto residencial Reserva de	los Almendros, desde los bornes de	entrada del tablero	nrincinal bacta las	
ge u	o mai. Cualquier modificacion d	las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion será responsabil	lidad del propletario de la instalació	n y deberá elecutars	e de acuerdo al RETIE	
pecc	ión fue ejecutada el día 8 de Oct	Dore de 2015				
CIÓN	DE ANEXOS					
	DO DE LA INSPECCIÓN					
JLTAI		<u> </u>			7	
					-	
ADO		APROBADA	NO APROBADA		1	
ADO	ctor Organismo de Inspección:	APROBADA Edwin Román Arbelaez		Figna y Salla	Elma	
ADO			Mat. Prof. CL205 - 37819 Mat. Prof. AY205-51697	Firma y Sello	Ehr	