

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN						
Lugar y Fecha de expedición	Barranquilla, 10 de noviembre de 2015			Dictamen No.	00629	
Nombre Organismo de Inspección:	ASIK S.A.S.			Resolución de Acreditación:	15-OIN-022	
Nit. Organismo de Inspección:	900.822.791 - 1					
Dirección domicilio:	Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01			Teléfono:	(5) 3855803	
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN						
Localización	Municipio	Dirección		Barrio o Sector		
	Barranquilla, Atlántico	Carrera 9G No. 131 - 30, Apartamento 101, Torre 09		El Pueblito		
Tipo de Servicio:	Publico <input type="checkbox"/>	Residencial <input checked="" type="checkbox"/>	Comercial <input type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Especial - Tipo <input type="checkbox"/>	
Cap. Instalada (kVA o kW)	4,3	Tensión (kV)	0,12	Fases	2 3 Año de terminación 2015	
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN						
Diseñador	Ing. Jhon Coronado Escorcia			Mat. Prof. No.	AT205 - 53336	
Interventor (si lo hay)	N/A			Mat. Prof. No.	N/A	
Responsable construcción	Ing. Alexander de la Ossa Morales			Mat. Prof. No.	BL205 - 4896	
D. ASPECTOS EVALUADOS						
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1		Planos, Diagramas y Esquemas*		SI	SI	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*		SI	SI	
3	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*		SI	SI	
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas		SI	SI	
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos		NO		
6	Distancias	Distancias de seguridad		NO		
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP		NO		
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*		SI	SI	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*		SI	SI	
10	Protecciones	Selección de conductores*		SI	SI	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*		SI	SI	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		NO		
13	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo*		NO		
14		Implementación de la protección		NO		
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*		SI	SI	
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*		NO		
17		Resistencia de puesta a tierra*		NO		
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*		SI	SI	
19		Identificación de canalizaciones*		NO		
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*		SI	SI	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales		SI	SI	
22	Documentación Final	Memoria del Proyecto		SI	SI	
23		Plano(s) de lo construido		SI	SI	
24		Certificaciones de productos*		SI	SI	
25		Bomba contra incendios		NO		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales		NO		
27		Ejecución de las conexiones*		SI	SI	
28		Ensayos funcionales*		SI	SI	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*		SI	SI	
30	Otros	Protección contra arcos internos		NO		
31		Protección contra electrocución por contacto directo*		SI	SI	
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*		SI	SI	
33		Resistencia de aislamiento*		SI	SI	
34		Sistemas de emergencia		NO		
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación		NO		
36		Ventilación de equipos		NO		
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios						
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES						
Esta inspección comprendió las instalaciones eléctricas internas del apartamento 101 de la Torre 09 desde los bornes de entrada del tablero principal del apartamento hasta las salidas de uso final de tomas y luces de la unidad residencial. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE. Esta inspección fue ejecutada el día 27 de octubre de 2015. Este certificado reemplaza al 00555.						
F. RELACIÓN DE ANEXOS						
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN						
RESULTADO:	APROBADA <input checked="" type="checkbox"/>		NO APROBADA <input type="checkbox"/>			
Nombre Director Organismo de Inspección:	Ing. Edwin Román Arbeláez	Mat. Prof.	CL205 - 37819	Firma y Sello		
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. Karen Rodríguez Ripoll	Mat. Prof.	AT205 - 56924	Firma		
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL						
Para consultar la validez de este certificado por favor ingresar el número de consecutivo en la página web www.asiksas.com.co						