



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

ombre Or	:ha de expedición:	8arranquilla, 24 de noviembre de 2015	Dictamen No.	01033	
ombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S.	Resolución de Acreditación:	15-OIN-022	
it. Organismo de Inspección:		900.822.791-1		25 011 022	
irección c		Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla	Teléfono:	(5)-385	55003
		TRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN		(5)-363	33603
ocalizaci	ón Municipio Piedecue	sta, Santander Dirección Carrera 15 No 18-70	Barrio o Sector	Conjunto residencial	Reserva de la Loma
ipo de S	ervicio: Publico	Residencial Comercial	Industrial	Especial - Tipo	
ap. Insta	alada (kVA o kW)	3,71 Tensión (kV) 0,208/0,120 Fases	1 2	tão de terminación	2015
IDENTIF	ICACIÓN DE PROFESIONALES COM	PETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN			
Diseñador		Ing. Eduardo J. Diaz	Mat. Prof. No.	5N205-	71425
ntervento	r (si lo hay)	N/A	Mat. Prof. No.		
				68205-18723	
	ele construcción	ing. Alvaro Castillo Perez	Mat. Prof. No.	68205-	18723
	OS EVALUADOS	XV. 1-1-1			
(TEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1 2		Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI SI	X	
3	Diseño	Especificaciones Técnicas. Memorias de Calculo*	SI	X	
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	×	
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO		
6	Distancias	Distancias de seguridad	SI	X	
7 8	lluminación	Illuminación que requiere dictamen de RETILAP	NO SI		-
9		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección* Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI SI	X	
10	Protecciones	Selección de conductores*	SI	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	×	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	x	
13	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo*	SI	X	
14	110100101110111111111111111111111111111	Implementación de la protección	NO.		
15	flatana da musata a tisana	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X	
16 17	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra* Resistencia de puesta a tierra*	NO SI	×	
18		Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	x	
19	5 . W. H 14	Identificación de canalizaciones*	NO		
20	Señalización	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	X	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X	
22		Memoria del Proyecto	51	X	
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido	SI	X	Benjamangan Hasi attawan an
24		Certificaciones de productos*	SI	X	
25 26		Bomba contra incendios Compatibilidad térmica de equipos y materiales	NO SI		
27		Ejecución de las conexiones*	SI	X	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28		Ensayos funcionales*	SI	X	
		Materiales acordes con las condiciones ambientales	SI	x	
29	Otros	Protección contra arcos internos	NO		
	otros	Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X	
29 30 31		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	Х	
29 30 31 32				X	
29 30 31 32 33		Resistencia de alslamiento*	SI		
29 30 31 32 33 34		Sistemas de emergencia	NO		
29 30 31 32 33				X	
29 30 31 32 33 34 35		Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO SI SI	X X	
29 30 31 32 33 34 35 36	NACIONES MODIFICACIONES Y AD	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y peque	NO SI SI		
29 30 31 32 33 34 35 36	VACIONES, MODIFICACIONES Y AD	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES	NO SI SI Sinos comercios	X	Tablace de diseri
29 30 31 32 33 34 35 36	ección comprendió la revisión de la	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la Instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en Instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER	ección comprendió la revisión de la	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la Instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en Instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 OBSER sta inspe e 12 circ	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la Instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en Instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 OBSER' sta inspectió	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la Instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en Instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER' Esta inspede 12 circ	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la Instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en Instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER Esta inspe de 12 circ Inspecció	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015 ÓN DE ANEXOS	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la Instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en Instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER Esta inspe de 12 circ Inspecció	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la Instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en Instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER Esta inspe de 12 circ Inspecció	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015 ÓN DE ANEXOS	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la Instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en Instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen	NO SI SI eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER: Esta inspede 12 circ Inspecció F. RELACI	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015 ÓN DE ANEXOS	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion será responsabilidad del i	NO SI SI Eños comercios	X o en la dirección indicada	
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER Esta inspede 12 circ Inspecció F. RELACI	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015 ÓN DE ANEXOS	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion será responsabilidad del i	NO SI SI Eños comercios	X o en la dirección indicada	verdo al RETIE Fecha
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER Esta inspecció de 12 circinspecció F. RELACI	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015 ÓN DE ANEXOS TADO DE LA INSPECCIÓN	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES si instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion será responsabilidad del j	NO SI SI SI eños comercios notal Reserva de la Lorna, ubicad propietario de la instalación y d NO APROBADA	X o en la dirección indicad deberá ejecutarse de acu	verdo al RETIE Fecha
29 30 31 32 33 34 35 36 E. OBSER: Esta inspecció fe, RELACI	ección comprendió la revisión de la cuitos.Cualquier modificación a las n: 13 de Noviembre de 2015 ÓN DE ANEXOS TADO DE LA INSPECCIÓN DO: Director Organismo de Inspección:	Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y peque VERTENCIAS ESPECIALES s instalaciones eléctricas internas del apartamento 647, Torre 6 del Conjunto residen instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion será responsabilidad del j	NO SI	X o en la dirección indicad deberá ejecutarse de acu Firma y Sello	verdo al RETIE Fecha

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066 e-mail: comercial@asiksas.com.co • Barranquilla - Colombia