



## REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

. IDENTIFICACI	ÓN DEL ORGANISMO DE INSF	ECCIÓN							
igar y Fecha de	e expedición:	Barranquilla, 24 de noviembre de 2015			Dictamen No.		o. 01	01049	
lombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S.			Resolución de Acreditación:		n: 15-0	15-OIN-022	
	de Inspección:	900.822.791-1							
irección domic		Carrera 53 #55-57 Local 1, Barranquilla				Teléfon	o: (5)-3	855803	
		TRICA DE USO FINAL OBJETO DEL							
			Cassara 15 No	19.70			Conjunto residenc	ial Reserva de la Loma	
ocalización	Municipio Pledecue	sta, Santander D	rección Carrera 15 No	718-70		Barrio o Sect	orconjunto residence	ar neserva de la coma	
ipo de Servic	io: Publico	Residencial		Comercial		Industrial	Especial - Tipo	·	
ap. Instalada	(kVA o kW)	3,71 Tensión (kV)	0,208/0,120	Fases	1 2		Año de terminación	2015	
. IDENTIFICAC	IÓN DE PROFESIONALES COM	PETENTES RESPONSABLES DE LA I	NSTALACIÓN						
iseñador		Ing. Eduar	do J. Diaz			Mat. Prof. N	lo. SN20	05-71425	
nterventor (si l	in hav)	N/A			Mat. Prof. No.			N/A	
		Ing. Alvaro Castillo Perez			Mat. Prof. No.			2.55.500-5.7700-5.500-5	
Responsable co		ing. Aivaro C	astilio Perez			Mat. Fiol. I	10.	13-10/23	
. ASPECTOS E	VALUADOS								
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	Discourse Discourse Communication	ASPECTO A EVALUAR			APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
2		Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléc	trico*		-	SI SI	X		
3	Diseño	Especificaciones Técnicas, Mem	orias de Calculo*			SI	X		
4		Matrículas Profesionales de pers				SI	X		
5	Campos	Valores de campos electromagn Distancias de seguridad	eticos		-	NO SI	X		
7	Distancias Iluminación	Illuminación que requiere dictan	en de RETILAP		-	NO			
8	Hammacon	Accesibilidad a todos los disposi				SI	Х		
9		Funcionamiento del corte autor	nático de alimentación*			SI	X		
10	Protecciones	Selección de conductores*	andia contra cobracaciontas*		_	SI SI	X		
11		Selección de dispositivos de pro Selección de dispositivos de pro				SI	x		
12		Evaluación de nivel de riesgo*				SI	X		
14	Protección contra rayos	Implementación de la protecció				NO			
15			de tierra y conexiones equipotenc	iales*		SI NO	X		
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de pue Resistencia de puesta a tierra*	sta a tierra*		-	SI	X		
17		Identificación de Tableros y Circ	uitos*			SI	X		
19	Fadalización	Identificación de canalizaciones				NO			
20	Señalización	Identificación de conductores d				SI SI	X		
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y	Senales			SI	X		
22	Documentación Final	Memoria del Proyecto Plano(s) de lo construido				SI	X		
24		Certificaciones de productos*				SI	X		
25		Bomba contra incendios				NO			
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales  Ejecución de las conexiones*				SI SI	X		
27		Ensayos funcionales*				SI	- x		
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*				SI	Х		
30	Otros	Protección contra arcos interno	os .			NO			
31	0.170	Protección contra electrocució				SI SI	X		
32		Protección contra electrocució Resistencia de aislamiento*	por contacto monecto			SI	X		
34		Sistemas de emergencia			1	NO			
35		Sujeción mecánica de element	os de la instalación		-	SI	X		
36		Ventilación de equipos	ms a verificar en instalaciones de	vivienda v nem	eños com	SI ercios	x		
			nis a vernicar en instalaciones de	vivienda y pede	ellos com	ercios			
Esta inspeccio	IONES, MODIFICACIONES Y A ón comprendió la revisión de l	as instalaciones eléctricas internas	del apartamento 847, Torre 6 del	Conjunto reside	ncial Rese	rva de la Loma, u	bicado en la dirección indi	cada. Tablero de distribució	
		s instalaciones eléctricas posterior	a la fecha de inspeccion será res	ponsabilidad de	propieta	rio de la instalaci	ón y deberá ejecutarse de	acuerdo al RETIE Fecha	
Inspección: 1	4 de Noviembre de 2015								
F. RELACIÓN	DE ANEXOS								
		Water Street,							
G. RESULTAD	DO DE LA INSPECCIÓN								
								CHANGE OF THE STATE OF THE STAT	
RESULTADO		APROBADA			NO A	PROBADA		01	
Nombre Dire	ector Organismo de Inspección	Ing. Edwin Roman Arbelaez		Mat. Prof. CL 205-37819		Firma y S	Firma y Sello		
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ing. Jair Gomez Martinez		Mat. ProfAT205-59728		728 Fi	Firma Jole Cicyle		
								F-C-04-01	
DICTAMENT	DE INSPECCIÓN PARA USO FIN	AL			-				
								/	

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066 e-mail: comercial@asiksas.com.co • Barranquilla - Colombia www.asiksas.com.co