



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

## REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFI	CACIÓN DEL ORGANISMO DE INSE	ección			
Lugar y Fecha de expedición: Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015		Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015	Dictamen No.	0194	2
Nombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S.	Resolución de Acreditación:	15-OIN-022	
			nesoration de Acreditación.	13-011	022
Nit. Organis	smo de Inspección:	900.822.791-1			
Dirección domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla		Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla	Teléfono: (5)-3855803		5803
. IDENTIFI	CACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉC	TRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN			
ocalizació	on Municipio Barranqu	illa, Atlántico Dirección Calle 53 N° 9D - 75	Barrio o Sector	Barrio o Sector Conjunto residencial TORRES DE LA MACARENA	
Tipo de Se	ervicio: Publico	Residencial Comercial	Industrial	Especial - Tipo	
ipo de se	radico.	Comercial	industrial	Especial - Tipo	
ap. insta	lada (kVA o kW)	4,65 Tensión (kV) 0,208/0,120 Fases	1 3	Año de terminación	2015
IDENTIF	CACIÓN DE PROFESIONALES COM	PETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN			
señador		Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel	Mat. Prof. No.	SN 205-3	33991
terventor (si lo hay) N/A			Mat. Prof. No.	No. N/A	
	sponsable construcción Ing. Roberto Emilio Borrero Córdoba			Mat. Prof. No. AT 205-33113	
		ing. Nobelto crimio acriero Coracos	Mat. Prof. No.	A7 205-3	,3113
	DS EVALUADOS			·	
ÍTEM 1	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR Planos, Diagramas y Esquemas*	APLICA	CUMPLE X	NO CUMPLE
2	Disco	Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	×	
3	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	ŠI	X	
4	Camera	Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X	
6	Campos Distancias	Valores de campos electromagnéticos Distancias de seguridad	NO SI		
7	Iluminación	Illuminación que requiere dictamen de RETILAP	NO NO	×	
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	Si	x	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	x	va
10	Protecciones	Selección de conductores*	SI	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	X	
13		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones Evaluación de nivel de riesgo*	SI SI	X	
14	Protección contra rayos	Implementación de la protección	NO NO	×	
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	×	
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO	,	
17		Resistencia de puesta a tierra*	Si	X	
18		Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X	
20	Señalización	Identificación de canalizaciones*	NO		
21		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*  Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI SI	×	
22		Memoria del Proyecto	SI	X	
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido	SI	×	
24		Certificaciones de productos*	SI	- x	
25		Bomba contra incendios	NO		
26		Compatibilidad termica de equipos y materiales	SI	×	
27		Ejecución de las conexiones*	SI	x	
29		Ensayos funcionales*	SI	X	
10		Materiales acordes con las condiciones ambientales*  Protección contra arcos internos	SI	X	
31	Otros	Protección contra electrocución por contacto directo*	NO SI	×	
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	×	
33		Resistencia de aislamiento*	SI	- x	
34		Sistemas de emergencia	NO		
16		Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos	Si	×	
		Nota: * Îtems a verificar en instalaciones de vivienda y pequ	SI SI	X.	
BSERVA	CIONES, MODIFICACIONES Y ADV	EDTENCIAS ESPECIALES	enos comercios		
inspeci	cion comprendió la revisión de las	instalaciones eléctricas internas del apartamento 2079, Torre 23 del Conjunto n	esidencial TORRES DE LA MACAF	ENA, ubicado en la direcci	ón indicada, desde los
	realities de distribución de a circul	tos nasta salidas de iluminación y tómacorrientes. Cualquier modificación a las ir	stalaciones eléctricas posterior	a la fecha de inspeccion se	ra responsabilidad dell
cario	ue ia instalación y deberá ejecutars	se de acuerdo al RETIE Fecha de Inspección: 19 de Noviembre de 2015			
LACIÓ	N DE ANEXOS				
ESULTA	DO DE LA INSPECCIÓN				
- JOETA					
SULTADO		APROBADA	NO APROBADA		
					6
lombre Director Organismo de Inspección:		Ing. Edwin Roman Arbelaez	Mat. Prof. CL 205-37819	Firma y Sello	1
mbre y A	pellidos del Inspector:	Ing. Robert Gonzale:			
			Mat. Prof. AT205-58993	Firma	1-M.
TAMEN	DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL				
				F-C-04-0	01