

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Lugar y fecha de expedición: Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015 Dictamen No: 02113

Nombre Organismo de Inspección: ASIK S.A.S. Resolución de Acreditación: 15-OIN-022

NIT. Organismo de Inspección: 900.822.791 - 1

Dirección domicilio: Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono: (5) 3855803

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTAMEN

Localización: Carrera 43 No. 82 - 209, Ferreteria Metrópolis, Barranquilla, Atlántico Tensión (kV): 0,22 Capacidad kVA: 225

Zona: Urbana Rural Alameda del SIN Servicio Residencial Comercial Industrial

Uso: General Exclusivo Alumbrado Público Uso Final

Tipo Config: Monofásica Trifásica Longitud Línea (km): 0,035 Tipo y calibres de conductores: Cu 500 MCM

Material estructuras: N/A N° de Estructuras o apoyo: 0 Año de terminación: 2015

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN

Diseñador: Ing. Johnny Jimenez Mat. Prof. No: AT205 - 63861

Interventor (si lo hay): N/A Mat. Prof. No: N/A

Constructor: Ing. Luis de la Hoz Castro Mat. Prof. No: AT205 - 65552

D. ASPECTOS EVALUADOS

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas	SI	X	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico	SI	X	
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo	SI	X	
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X	
5	Campos	Valores de campo electromagnético	NO		
6		Distancias de seguridad	NO		
7	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	NO		
8		Funcionamiento del corte automático de alimentación	SI	X	
9		Selección de conductores	SI	X	
10		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	NO		
11	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	X	
12		Evaluación de nivel de riesgo	NO		
13	Sistemas de puesta a tierra	Implementación de la protección	NO		
14		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	SI	X	
15		Conexión del sistema de puesta a tierra	NO		
16	Señalización	Resistencia de puesta a tierra	NO		
17		Tensión de contacto y de paso	NO		
18	Documentación Final	Identificación de circuitos	SI	X	
19		Identificación de canalizaciones	NO		
20	Otros	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de Seguridad	NO		
21		Memoria del Proyecto	SI	X	
22		Identificación del equipo construido	SI	X	
23		Certificaciones de productos	SI	X	
24	Otros	Asosys y Estructuras	NO		
25		Cámaras y canalizaciones adecuadas	SI	X	
26	Otros	Dispositivos de sccionamiento y mando	NO		
27		Ejecución de las conexiones	SI	X	
28	Otros	Ensayos funcionales	NO		
29		Herrajes	NO		
30		Materiales acordes con las condiciones ambientales	SI	X	
31		Protección contra corrosión	NO		
32	Otros	Resistencia de aislamiento	SI	X	
33		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO		
34	Otros	Ventilación de equipos	NO		


E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta Inspección comprendió la acometida de baja tensión para la alimentación del tablero de los aires acondicionados 1, 2, 3 y 4, desde los bornes de salida del transformador hasta los bornes de entrada del tablero principal de la Ferreteria Metrópolis. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE. Esta Inspección fue ejecutada el día 6 de noviembre de 2015.

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA NO APROBADA

Nombre director técnico Organismo de Inspección: Ing. Edwin Román Arbeláez Mat. Prof. CL205 - 37819 Firma y Sello 

Nombre y Apellido del Inspector: Ing. Karen Rodríguez Ripoll Mat. Prof. AT205 - 56924 Firma 