



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

| Lugar y F | | SPECCIÓN | | W. T. | |
|--|---|---|--|--|--|
| | ugar y Fecha de expedición: Barranquilla, 15 de febrero de 2016 | | Dictamen No. 05499 | | |
| Nombre Organismo de Inspección: ASIK S.A.S. | | ASIK S.A.S. | Resolución de Acreditación: 15-OIN-022 | | |
| lit. Orga | nismo de Inspección: | 900.822.791-1 | | 150 | 11.022 |
| Dirección | domicilio: | Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranguilla | | | |
| | | CTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN | Telefono: | (5)-31 | 855803 |
| | | | | | |
| Localizad | ción Municipio Barran | quilla, Atlántico Dirección Carrera 71 No. 94 - 01 | Barrio o Sector | Villa C | Carolina |
| Tipo de S | Servicio: Publico | Residencial | Industrial | Especial - Tipo | |
| Cap. Inst | alada (kVA o kW) | 9,25 Tensión (kV) 0,214 / 0,123 Fases 1 | 2 | Año de terminación | 2016 |
| . IDENTI | FICACIÓN DE PROFESIONALES COI | IPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN | | and de terrimación | 2016 |
| Diseñado | | Ing. Orlando Villalobos | Mat. Prof. No. | ATOO | reer . |
| Interventor (si lo hay) N/A | | | | | |
| | | | | N/A | |
| | | Ing. Sebastián Hoyos | Mat. Prof. No. | AN205 | - 100032 |
| | TOS EVALUADOS | | | | |
| ÍTEM 1 | REQUISITO ESENCIAL | ASPECTO A EVALUAR Planos, Diagramas y Esquemas* | APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2 | Needs | Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico* | SI SI | X | |
| 3 | Diseño | Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo* | SI | X X | |
| 4 | - | Matrículas Profesionales de personas calificadas | SI | × | |
| 6 | Campos Distancias | Valores de campos electromagnéticos | NO | | |
| 7 | Iluminación | Distancias de seguridad Iluminación que requiere dictamen de RETILAP | SI | X | |
| 8 | naminación - | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección* | NO SI | | |
| 9 | | Funcionamiento del corte automático de alimentación* | SI SI | X | |
| 10 | Protecciones | Selección de conductores* | SI | X | |
| 11 | | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes* | SI | x | |
| 12 | | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones | SI | X | |
| 14 | Protección contra rayos | Evaluación de nivel de riesgo* Implementación de la protección | SI | X | |
| 15 | | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* | NO | | |
| 16 | Sistema de puesta a tierra | Corrientes en el sistema de puesta a tierra* | SI NO | X | |
| 17 | | Resistencia de puesta a tierra* | SI | x | |
| 18 | | Identificación de Tableros y Circuitos* | SI | x | |
| 19 | Señalización | Identificación de canalizaciones* | NO | Valley of the same | |
| 21 | | Identificación de conductores de fases, neutro y tierra* Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales | SI | X | |
| 22 | | Memoria del Proyecto | SI | X | |
| 23 | Documentación Final | Plano(s) de lo construido | SI SI | X X | |
| 24 | | Certificaciones de productos* | SI | x | |
| 25 | | Bomba contra incendios | NO | | |
| 26 27 | | Compatibilidad térmica de equipos y materiales | SI SI | X | |
| 28 | | Ejecución de las conexiones* Ensayos funcionales* | SI | X | |
| 29 | | Materiales acordes con las condiciones ambientales* | SI | X | |
| 30 | Otros | Protección contra arcos internos | SI NO | X | |
| 31 | Otros | Protección contra electrocución por contacto directo* | SI | X | |
| | | Protección contra electrocución por contacto indirecto* | SI | X | |
| 32 | | Resistencia de aislamiento* | SI | x | |
| 33 | | Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación | NO | | |
| 33 34 | | | SI | X | |
| 33 | | Ventilación de equipos | | | |
| 33 34 35 36 | | Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c | SI | × | |
| 33 34 35 36 | ACIONES, MODIFICACIONES Y ADV | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c | SI | | |
| 33 34 35 36 OBSERV | | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES | SI SI Omercios | х | |
| 33 34 35 36 OBSERV | ción comprendió la revisión de las | Nota: * ftems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños co ERTENCIAS ESPECIALES Instalaciones eléctricas internas del anartamento 815. Torre 3 del Conjunto residencial In | SI omercios | × | esta inspección va des |
| 33 34 35 36 OBSERVA | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES | SI omercios | × | esta inspección va desc ed del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA ta inspects bornes | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas nos | SI omercios | × | esta inspección va desc d del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA ta inspec s bornes stalación | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas nos | SI omercios | × | esta inspección va desc d del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA ta inspects bornes stalación | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas nos | SI omercios | × | esta inspección va desc d del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA sta inspects bornes stalación | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas nos | SI omercios | × | esta inspección va dess id del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA sta inspects bornes stalación | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas nos | SI omercios | × | ista inspección va des d del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA sta inspec s bornes stalación RELACIÓ | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas nos | SI omercios | × | esta inspección va des d del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA sta inspec s bornes stalación RELACIÓ | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al N DE ANEXOS | Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños c ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas nos | SI omercios | × | esta inspección va des d del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA sta inspec s bornes stalación RELACIÓ | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al N DE ANEXOS | Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños co ERTENCIAS ESPECIALES Instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final.Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posi RETIE Fecha de Inspección: 12 de Enero de 2016 | SI omerclos IZA, ubicado en la dirección terior a la fecha de inspec | × | esta inspección va dese de del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA sta inspects bornes stalación RELACIÓ | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al N DE ANEXOS | Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños co ERTENCIAS ESPECIALES Instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final.Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posi RETIE Fecha de Inspección: 12 de Enero de 2016 | SI omercios | × | esta inspección va des did del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERV/ sta inspects bornes stalación RELACIÓ | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al N DE ANEXOS | Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños ci ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final.Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas post RETIE Fecha de Inspección: 12 de Enero de 2016 APROBADA NO | SI Omercios IZA, ubicado en la dirección terior a la fecha de inspeci | x indicada. El alcance de e cion será responsabilida | esta inspección va des did del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERV/ sta inspects bornes stalación RELACIÓ | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al N DE ANEXOS DO DE LA INSPECCIÓN | Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños ci ERTENCIAS ESPECIALES instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final.Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas post RETIE Fecha de Inspección: 12 de Enero de 2016 APROBADA NO | SI omerclos IZA, ubicado en la dirección terior a la fecha de inspec | × | esta inspección va des d del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA sta inspec sta laspec stalación RELACIÓ RESULTA COMBRE Dir | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al N DE ANEXOS DO DE LA INSPECCIÓN | Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños ci ERTENCIAS ESPECIALES Instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final.Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas post RETIE Fecha de Inspección: 12 de Enero de 2016 APROBADA NO Ing. Edwin Roman Arbelaez Ma | SI omercios IZA, ubicado en la dirección terior a la fecha de inspec APROBADA att. Prof. CL 205-37819 | x indicada. El alcance de e cion será responsabilida | esta inspección va des di del propietario de |
| 33 34 35 36 OBSERVA ta inspec s bornes stalación RELACIÓ RESULTA SULTADO mbre Dir | ción comprendió la revisión de las de entrada del tablero principal y deberá ejecutarse de acuerdo al N DE ANEXOS DO DE LA INSPECCIÓN D: ector Organismo de Inspección: | Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños ci ERTENCIAS ESPECIALES Instalaciones eléctricas internas del apartamento 815, Torre 3 del Conjunto residencial IB hasta las salidas de uso final.Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas post RETIE Fecha de Inspección: 12 de Enero de 2016 APROBADA NO Ing. Edwin Roman Arbelaez Ma | SI Omercios IZA, ubicado en la dirección terior a la fecha de inspeci | x indicada. El alcance de e cion será responsabilida | esta Inspección va des did del propietario de |

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066 e-mail: comercial@asiksas.com.co • Barranquilla - Colombia