



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

## REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIF	FICACIÓN DEL ORGANISM	NO DE INS	PECCIÓN									
Lugar y Fecha de expedición:			Barranquilla, 19 de Octubre de 2018						Dictamen No	o. :	38544	
Nombre Organismo de Inspección:			ASIK S.A.S					Resolución de Acreditación:		15-	15-OIN-022	
Nit. Organ	ismo de Inspección:		900.822.791 - 1									
Dirección o	domicilio:		Calle 77B No. 57 -103 Oficina 302 Torre 1, Edificio Green Towers						Teléfono	o:(5)	3093027	
B. IDENTIF	FICACIÓN DE LA INSTALA	CIÓN ELÉC	TRICA DE USO	FINAL OBJETO D	EL DICTAMEN							
Lasslinasi	ida Musiciala	Valledu	par, Cesar		Dirección	Cra 4G No	21 Bis - 220		Barrio o Secto	Conjunto Residen	cial San Francisco De Asis	
Localizaci	ión Municipio		1		Direction					7		
Tipo de S	ervicio: Public	со		Residencia	al Estate		Comercial		Industrial	Especial - Tip	10	
Cap. Insta	alada (kVA o kW)		3,45	Tensión (kV)	0,2	20/0,127	Fases	1	2 3	Año de terminación	2018	
C. IDENTIF	ICACIÓN DE PROFESION	ALES COM	PETENTES RES	PONSABLES DE L	A INSTALACIÓ	N						
Diseñador Edwin Alberto Perpiñan Ortega									Mat. Prof. No. BL205 - 35233			
Interventor (si lo hay)			N/A						Mat. Prof. No	N/A		
Responsable construcción			Juan Bautista Camarillo Ochoa						Mat. Prof. No. AN205 - 0387			
				700 Duuti3ta						-		
	OS EVALUADOS											
ÍTEM	REQUISITO ESENC	CIAL	ASPECTO A EVALUAR						APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
2			Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*						SI	SI		
3	Diseño		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*						SI	SI		
4			Matrículas Profesionales de personas calificadas						SI	SI		
5	Campos			mpos electroma	gnéticos				NO			
6	Distancias		Distancias de		man de DETIL	A.D.			NO NO			
7 8	lluminación		Iluminación que requiere dictamen de RETILAP  Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*						SI	SI		
9									SI	SI		
10	Protecciones		Funcionamiento del corte automático de alimentación* Selección de conductores*						SI	SI		
11			Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*						SI	SI		
12						ra sobretensiones			NO			
13	Protección contra r	rayos		e nivel de riesgo*					NO NO			
14				ión de la protecc		onexiones equipot	anciales*	-	SI	SI		
15 16	Sistema de puesta a	tierra		el sistema de pu		onexiones equipor	enciales		NO	31		
17	Sistema de poesta a	ticiro		e puesta a tierra					NO			
18				de Tableros y Ci					SI	SI		
19	Señalización		Identificación de canalizaciones*						NO			
20	Serialización			de conductores		ro y tierra*			SI	SI		
21				squemas, Avisos	y Señales				SI NO	SI		
22	Documentación F	inal	Memoria del Proyecto Plano(s) de lo construido						SI	SI		
24	Documentación F	illai	Certificaciones de productos*						SI	SI		
25			Bomba contr						NO			
26			Compatibilid	ad térmica de eq	uipos y materia	ales			NO			
27				las conexiones*					SI	SI	-	
28			Ensayos funcionales*						NO SI	CI CI		
29				Materiales acordes con las condiciones ambientales*						SI		
30	Otros		Protección contra arcos internos  Protección contra electrocución por contacto directo*						NO SI	SI		
32			Protección contra electrocución por contacto directo*  Protección contra electrocución por contacto indirecto*						SI	SI		
33			Resistencia de aislamiento*						SI	SI		
34			Sistemas de emergencia						NO	***	-	
35			Sujeción mecánica de elementos de la instalación						NO NO			
36			Ventilación de equipos  Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda					queños com		***		
000000	ACIONIC MONICO	NIFE V AC	/FDTFN:CLAS -		u refined (			,				
	ACIONES, MODIFICACIO											
Carrera 40	G No 21 Bis - 220 del CO	NJUNTO F	RESIDENCIAL SA	AN FRANCISCO D	E ASS en Valle	edupar. Cualquier r	nodificación a l	las instalacio	ones eléctricas post	PTO 432 Modulo 2 Supe terior a la fecha de inspe	r Manzana B ubicado en la cción será responsabilidad	
del propie	tario de la instalación y d	deberá eje	cutarse de acu	erdo al RETIE vige	ente. Esta inspe	ección fue ejecutad	la el dia 11 de S	Septiembre	de 2018.	La L		
F. RELACIO	ÓN DE ANEXOS											
G. RESULT	ADO DE LA INSPECCIÓN											
DEC	20.		An	PORADA				NO ADI	OBADA	1 /	11	
RESULTADO:			APROBADA					NO APROBADA L				
Nombre Director Organismo de Inspección:			Ing. Eliécer Castro Caro					Mat. Prof. AT205 -117428 Firma y Sello				
Nombre y	Apellidos del Inspector:		Ing. Armando Solorzano					Mat. F	Prof. 25205 - 23139	Fine	-	
DICTABASE	N DE INSPECCIÓN PARA I	USO FINAL						_		F	C-04-01	
TOTAME	N DE INSPECCION PARA	USU FINAL										

- (5) 309 3027 300 516 1066 301 759 5044 □ comercial@asik.com.co
- Calle 77B # 57 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla Colombia