



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

| A, IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Lugar y Fecha de expedición: | | Barranquilla, 13 de noviembre de 2018 | Dictamen No. | 39067 | |
| Nombre Organismo de Inspección: | | ASIK S.A.S. | Resolución de Acreditación: | 15-OIN-022 | |
| Nit. Organi | ismo de Inspección: | 900.822.791-1 | | | |
| | | Calle 77B # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla | Teléfono: (5)-3093027 | | 93027 |
| B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN | | | | | |
| | | | | | |
| tocalización municipio di ección de la composición del composición de la composición | | | | | |
| Tipo de Se | ervicio: Publico | Residencial Comercial | Industrial | Especial - Tipo | |
| Cap. Instalada (kVA o kW) | | 2,5 Tensión (kV) 0,127 Fases | 1 2 3 | Año de terminación | 2018 |
| C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN | | | | | |
| Diseñador Ing. Victor Julian Vega Medina Mat. Prof. No. CN 205-3996 | | | | | 5-3996 |
| Interventor (si lo hay) | | N/A | | . N/A | |
| Responsable construcción | | Ing. Victor Julian Vega Medina | | at. Prof. No. CN 205-3996 | |
| D. ASPECTOS EVALUADOS | | | | | |
| ÍTEM | REQUISITO ESENCIAL | ASPECTO A EVALUAR | APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | REQUISITO ESERCIAE | Planos, Diagramas y Esquemas* | SI | X | |
| 2 | Diseño | Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico* | SI | X | |
| 3 | Diseno | Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo* | SI | X | |
| 4 | | Matrículas Profesionales de personas calificadas Valores de campos electromagnéticos | SI NO | X | |
| 5 | Campos Distancias | Distancias de seguridad | SI | X | |
| 7 | Iluminación | Iluminación que requiere dictamen de RETILAP | NO | | |
| 8 | | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección* | SI | X | |
| 9 | | Funcionamiento del corte automático de alimentación* | SI | X | - |
| 10 | Protecciones | Selección de conductores* | SI | X | |
| 11 | | Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes* | SI NO | X | |
| 12 | | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones Evaluación de nivel de riesgo* | SI | X | |
| 13 | Protección contra rayos | Implementación de la protección | NO | | |
| 15 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* | SI | X | |
| 16 | Sistema de puesta a tierra | Corrientes en el sistema de puesta a tierra* | NO | | - |
| 17 | | Resistencia de puesta a tierra* | SI | X | - |
| 18 | | Identificación de Tableros y Circuitos* | SI NO | X | |
| 19 | Señalización | Identificación de canalizaciones* Identificación de conductores de fases, neutro y tierra* | SI | X | |
| 20 | | Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales | SI | X | |
| 22 | | Memoria del Proyecto | SI | X | - |
| 23 | Documentación Final | Plano(s) de lo construido | SI | X | |
| 24 | | Certificaciones de productos* | SI | X | |
| 25 | | Bomba contra incendios | NO SI | X | |
| 26 | | Compatibilidad térmica de equipos y materiales Ejecución de las conexiones* | SI | × | |
| 27 | | Ensayos funcionales* | NO | | - |
| 29 | | Materiales acordes con las condiciones ambientales* | SI | X | |
| 30 | Otros | Protección contra arcos internos | NO NO | | |
| 31 | Ottos | Protección contra electrocución por contacto directo* | SI | X | - |
| 32 | | Protección contra electrocución por contacto indirecto* | SI SI | X | |
| 33 | | Resistencia de aislamiento* Sistemas de emergencia | NO NO | | |
| 34 35 | | Sujeción mecánica de elementos de la instalación | SI | X | |
| 36 | | Ventilación de equipos | NO | | |
| Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios | | | | | |
| E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES | | | | | |
| | | | Del Rio II ubicado en la direcció | in indicada. Desde el tabl | ero de distribución hasta |
| Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas de la Casa Mz 4 Lote 20 - del Proyecto Urb. Luna Del Rio II, ubicado en la dirección indicada. Desde el tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá | | | | | |
| las Salicas electricas de tomacorrientes e iniminaturin. Cucinquer información a las instalacións electricas porten a legisla experiencia de la RETIE vigente. Fecha de Inspectión: Octubre 24 de 2018. Esta instalación corresponde a una construcción nueva. | | | | | |
| | | | | | |
| F. RELACIÓN DE ANEXOS | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | | | | | |
| | | | | | |
| RESULTADO: | | APROBADA | NO APROBADA | 1 1 | de |
| | 7.050 | | | | (Sign) |
| Nombre Director Organismo de Inspección: | | Ing. Eliecer Castro Caro | Mat. Prof. AT205 - 117428 | Firma y Sello | THEY |
| Tombre Diector Organization de Happerson. | | | | 1/ 1 | |
| Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Junior Ojeda Pugliese Mat. Prof. AT205-114629 Firma | | | | | |
| | | | | | |
| DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL F-C-04-Ó | | | | | |

(5) 309 3027 ■ 300 516 1066 - 301 759 5044 ■ comercial@asik.com.co
 Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia