



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIF	ICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECC	ÓN				
Lugar y Fecha de expedición:		Barranquilla, 13 de noviembre de 2018	Dictamen No.	39	39068	
Nombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S.	Resolución de Acreditación:	ución de Acreditación: 15-OIN-022		
Nit. Organismo de Inspección: 900.822.791-1						
T-14f IEL 30FE0073						
Dirección domicilio: Calle 778 #57 - 103, Oricina 302 Torre 1 Edificio Green Towers Torre 1, Barranquilla [Elefotto]. [3]:3833803						
B. IDENTIF				ADA EL	a a b la d a	
Localizacio	ón Municipio <u>Barranqu</u>	illa, Atlántico Dirección calle 93 # 49C - 164	Barrio o Sector	ARA El poblado		
Tipo de Servicio: Publico		Residencial Comercial	Industrial	Especial - Tipo		
Cap. Instalada (kVA o kW) 7		75 Tensión (kV) 0,208 - 0,120 Fases	1 2 3	Año de terminación	2018	
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN						
Diseñador Ing. Yeison Mercado			Mat. Prof. No.	AT205-93653		
Interventor (si lo hay)		N/A		No. N/A		
		Ing. Jessica Tette Coba		No. AT205-100396		
RESPUTIBBLE COTIST DECENT						
	OS EVALUADOS	ASDECT - TOWNS	ADUCA	CHARLE	NO CUMPLE	
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA SI	CUMPLE X	NO COMPLE	
1 2		Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	X		
3	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	x		
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X		
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO			
6	Distancias	Distancias de seguridad	NO	-		
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	SI			
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X		
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X		
10	Protecciones	Selección de conductores*	SI	X		
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	X		
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO	-		
13	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo*	SI	X		
14	Trocedion contra rayes	Implementación de la protección	NO	-		
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI NO	X		
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO NO			
17		Resistencia de puesta a tierra* Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X		
18		Identificación de rabieros y circuitos	SI	X		
19 20	Señalización	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	X		
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X		
22		Memoria del Proyecto	SI	X		
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido	SI	X		
24		Certificaciones de productos*	SI	X		
25		Bomba contra incendios	NO			
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	X		
27		Ejecución de las conexiones*	SI	X		
28		Ensayos funcionales*	NO			
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	X		
30	Otros	Protección contra arcos internos	NO CI			
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X		
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI SI	X		
33		Resistencia de aislamiento*	SI	X X		
34		Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	X		
35 36		Ventilación de equipos	NO			
30		Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeño:				
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES						
Esta inspe	cción comprendió las instalaciones eléc	tricas internas de la Tienda Ara El poblado, ubicado en la dirección indicada. El alcance	de la inspeccion va desde born	es del tablero de distribu	ción con 51 ctos hasta las	
Esta imprecedor non la de iluminación y tomacorrientes de la tienda. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá						
Salidas de 3d militario de acuerdo al RETIE vigente. Esta inspección fue ejecutada el día 22 de octubre de 2018.						
F. RELACIÓN DE ANEXOS						
G. RESIUT	ADO DE LA INSPECCIÓN					
					01	
RESULTADO:		APROBADA	NO APROBADA		Cotio.	
Nombre Director Organismo de Inspección:		Ing. Eliécer Castro Caro	Mat. Prof. AT205-117428	Firma y Sello	777	
Nombre y	Apellidos del Inspector:	Ing. Junior Ojeda Pugliese	Mat. Prof. AT205-114629	Firma	49	
PICTAMEN DE INCORCICIÓN DADA LICO EINAL						
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL						

(5) 309 3027 ■ 300 516 1066 - 301 759 5044 □ comercial@asik.com.co
 Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia