



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN										
Lugar y Fecha de expedición:				Barranquilla, 13 de Noviembre de 2018			Dictamen No	. 39	39182	
Nombre Organismo de Inspección:				ASIK S.A.S.			Resolución de Acreditación	15-OIN-022		
Nit. Organismo de Inspección:				900.822.791-1						
Dirección domicilio: Calle 778 # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla Teléfono: (5)-3093027									093027	
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN										
Parapauilla Atlantica									da del Rio	
Tipo de Servicio: Publico				Residencial Comercial			Industrial	Especial - Tipo		
Cap. Instalada (kVA o kW)			2,66	Tensión (kV)	0,208-0,120	Fases	1 2 3	Año de terminación	2018	
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN										
Diseñador Ing. Julio César García Vásquez Mat. Prof. No. 205-12713									12713	
Interventor (si lo hay)			N/A			Mat. Prof. No.				
Responsable construcción			Ing. Jose Alberto Salcedo Rueda			Mat. Prof. No.	No. SN205-126423			
D. ASPECTOS EVALUADOS										
ÍTEM	REQUISITO ES	SENCIAI	T	ASPECTO A EVALUAR			ADUCA	T		
1			Planos. Di	iagramas y Esquemas*	D. ECTO A EVALUAR		APLICA SI	CUMPLE	NO CUMPLE	
2	Diseño	Disant-		e Riesgo de Origen Eléctr	ico*		SI	X	-	
3	Disence)		ciones Técnicas, Memori			SI	x	-	
4				s Profesionales de persor	nas calificadas	SI	x	-		
5				e campos electromagnéti	icos		NO			
6	Distanci			s de seguridad			NO	-		
7	Iluminaci			ón que requiere dictamer			NO			
8				dad a todos los dispositiv			SI	X	-	
9			Funcionar	miento del corte automát	tico de alimentación*		SI	X	-	
10	Protecciones		Selección de conductores*				SI	X		
11			Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*				SI	X		
12			Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones				NO			
13	3			n de nivel de riesgo*			SI	X		
14	14 Protección contra rayos		Implementación de la protección				NO			
15	15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*				SI	X		
16	Sistema de pues	ta a tierra		s en el sistema de puesta			NO			
17			Resistencia de puesta a tierra*				NO		-	
18			Identificación de Tableros y Circuitos*				SI	X		
19	Señalización		Identificación de canalizaciones*				SI	X		
20			Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*				SI	X	-	
21			Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales				SI		-	
22	23 Documentación Final		Memoria del Proyecto				SI	X		
23			Plano(s) de lo construido				SI	X		
24			Certificaciones de productos*				SI	X	-	
25	6 7 7 8 8 9 9 0 Otros F 1 2 3 4 4 5 5 S S		Bomba contra incendios				NO		-	
26			Compatibilidad térmica de equipos y materiales				SI	X		
27			Ejecución	de las conexiones*			SI	X		
28			Ensayos fu	incionales*			NO			
29			Materiales acordes con las condiciones ambientales*				SI	X	-	
30			Protección contra arcos internos				NO		-	
31			Protección	contra electrocución po	r contacto directo*		SI	X		
32			Protección	contra electrocución po	r contacto indirecto*		SI	X	-	
33				a de aislamiento*			SI	X	-	
34				le emergencia			NO		-	
35				necánica de elementos de	e la instalación		NO		-	
36	18/		Ventilación	n de equipos			NO		-	
Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios										
E. OBSERV	ACIONES, MODIFICAC	IONES Y ADV	ERTENCIAS	ESPECIALES						
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 401 - Torre 15, del Proyecto Gorrión , ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 11 de octubre de 2018. Esta instalación corresponde a una construcción nueva.										
		ac in mistaidCli	o y ueuera	e,couraise de acuerdo al	The rigerite. recha de hispeci	Jon. 11 de octub	re de 2010. Está Instalación Co	onesponde a una constru	ccion nueva.	
F. RELACIÓN DE ANEXOS										
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN										
or inspectation as of that sectors										
RESULTADO:				APROBADA			NO APROBADA		don.	
Nombre Director Organismo de Inspección:				Ing. Eliecer Castro Caro			Mat. Prof. AT205-117428	Firma y Sello	- July	
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Oswaldo Arellana Cervantes Mat. Prof. AT205-128176 Firma									D.	
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL F-C-04-01										