



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

. IDENTIFIC	ACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPE	cción				
Lugar y Fecha de expedición:		Barranquilla, 28 de Febrero de 2019		Dictamen No. ASIK42997		2997
Nombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S.		Resolución de Acreditación:	15-01	N-022
	mo de Inspección:	900.822.791-1		Taláfono	(5)-309	93027
irección do		Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Bai	rranquilla	reciono.		
. IDENTIFIC	ACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTI	RICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN				
ocalización Municipio Guasca - Cundinamarca Dirección Carrera 4 # 3-67				Barrio o Sector	tor Tienda Ara Guasca	
ipo de Sei	vicio: Publico	Residencial	Comercial	Industrial	Especial - Tipo	
ap. Instal	ada (kVA o kW)	34,3 Tensión (kV) 0,208 - 0,120	Fases	1 2 3	Año de terminación	2018
IDENTIFIC	CACIÓN DE PROFESIONALES COMP	ETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN				
señador		Ing. Freddy Gerardo Ordoñez Garcia	Mat. Prof. No.	CN205-	122119	
				Mat. Prof. No.	o. N/A	
terventor	(si lo hay)	N/A		Mat. Prof. No. CN205-109059		
esponsabl	e construcción	Ing. Manuel Ivan Ballesteros Camacho		Mat. Prof. No.	CN205-	103023
. ASPECTO	S EVALUADOS					
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1		Planos, Diagramas y Esquemas*		SI	X X	
2	Diseño	Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*		SI	X	
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo* Matrículas Profesionales de personas calificadas		SI	x	
4	Campos	Valores de campos electromagnéticos		NO	-	
6	Distancias	Distancias de seguridad		NO	-	
7	llumínación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP		SI	-	
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*		SI SI	X	
9	1 <u>25000000000000000000000000000000000000</u>	Funcionamiento del corte automático de alimentación*		SI	X	
10	Protecciones	Selección de conductores* Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	•	SI	x	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		NO	-	
12	19-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	Evaluación de nivel de riesgo*		SI	Х	
14	Protección contra rayos	Implementación de la protección		NO	-	
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipot	enciales*	SI NO	X	
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*		NO NO		
17		Resistencia de puesta a tierra* Identificación de Tableros y Circuitos*		SI	x	
18		Identificación de l'abieros y Circuitos		SI	X	
19	Señalización	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*		SI .	X	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales		SI	X	
22	Documentación Final	Memoria del Proyecto		SI SI	X	
23		Plano(s) de lo construido		SI	X	
24		Certificaciones de productos* Bomba contra incendios		NO		
25		Compatibilidad térmica de equipos y materiales		SI	X	
26 27		Ejecución de las conexiones*		SI	X	
28		Ensayos funcionales*	NO			
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI NO	X		
30	Otros	Protección contra arcos internos		SI	- x	
31		Protección contra electrocución por contacto directo* Protección contra electrocución por contacto indirecto*		SI	x	
32		Resistencia de aislamiento*		SI	X	
33		Sistemas de emergencia		SI	X	
34 35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación		NO		
36		Ventilación de equipos		NO NO	-	
		Nota: * Ítems a verificar en instalaciones d	e vivienda y pequeñ	os comercios		
E. OBSERV	ACIONES, MODIFICACIONES Y ADV	ERTENCIAS ESPECIALES				
uso final d	e illuminacion y tomacorrientes de	eléctricas internas de la Tienda Ara Guasca, ubicado en la direcció la tienda. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas poste ión: 23 de Enero de 2019. Esta instalación corresponde a una const	erior a la fecha de in	e de la inspeccion va desde bo spección será responsabilidad	ornes del tablero de distrib del propietario de la instal	bución hasta las salidas de lación y deberá ejecutarse
ne acuerdo	ai ne lie vigente. Pecha de nispece					
F. RELACIO	N DE ANEXOS					
G. RESULT	ADO DE LA INSPECCIÓN					
RESULTADO:		APROBADA		NO APROBADA] /	1. 10
Nombre Director Organismo de Inspección:		Ing. Gustavo Therán H.		Mat. Prof. AT205-51697	Firma y Sello	lestworts
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ing. Armando Solorzano		Mat. Prof25205-23139		
DICTARIO	N DE INSDECCIÓN DADA USO EINAL		710		F-C	:-04-01
DICTAME	N DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL					

(5) 309 3027 ■ 300 516 1066 - 301 759 5044 □ comercial@asik.com.co
 Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia

ASIK 42997