



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTI	IFICACIÓN DEL ORGA	NISMO DE IN	ISPECCIÓN								
Lugar y Fecha de expedición:			Barranquilla, 01 de Marzo de 2018					Dictamen I	io. Asi	K43040	
Nombre Organismo de Inspección:			ASIK S.A.S.				R	esolución de Acreditacio	ōn:15-0	15-OIN-022	
Nit. Organ	nismo de Inspección:		900.822.791-1								
Dirección	domicilio:		Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers					Teléfor	10:(5)-3	8093027	
B. IDENTI	FICACIÓN DE LA INST	ALACIÓN ELI	CTRICA DE U	JSO FINAL OBJETO DEL	DICTAMEN						
Localizac	ción Municipio	Barran	quilla - Atlántico Dirección Carrera 12E #75-72				72	Barrio o Sector Portal de los Manantia		os Manantiales	
Tipo de Servicio: Publico			Residencial Comercial			nercial	Industrial	Especial - Tipo			
Cap. Instalada (kVA o kW)			4,27	Tensión (kV)	0,208-0,120		Fases 1	2 3	Año de terminación	2019	
C. IDENTIF	FICACIÓN DE PROFES	IONALES CO	MPETENTES R	RESPONSABLES DE LA I	NSTALACIÓN						
Diseñador			Ing. Evelyn Hernandez					Mat. Prof. N	lo. SN205 - 80272		
Interventor (si lo hay)			N/A					Mat. Prof. N	No. N/A		
Responsable construcción			Ing. Andres Felipe Perez					Mat. Prof. No. AT205-120745			
D. ASPECT	OS EVALUADOS										
free	DECLINETTO F	EENCIA	T		ACRECTO A F						
ÍTEM 1	REQUISITO ESENCIAL		ASPECTO A EVALUAR Planos, Diagramas y Esquemas*					APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
2	01	Diseño		e Riesgo de Origen Eléc				SI SI	X		
3	Disend			ciones Técnicas, Memo	orias de Calculo*			SI	×		
4				s Profesionales de pers				SI	×	-	
5		Campos		Valores de campos electromagnéticos				NO		-	
7		Distancias Iluminación		s de seguridad	on de DETUAD			SI	X	-	
8	Hummac	lluminacion		ón que requiere dictam dad a todos los disposi				NO		-	
9					nático de alimentación*			SI SI	X	-	
10	Proteccio	Protecciones		de conductores*	intico de militeritación			SI	X	-	
11			Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*					SI	X		
12				de dispositivos de prot	ección contra sobretensione	es		NO			
13	Protección contra rayos		Evaluación de nivel de riesgo*					SI	X	-	
14				tación de la protección				NO		-	
15	Cistoma de accesa				de tierra y conexiones equip	otenciales*		SI	X		
16	Sistema de puesta a tierra		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*					NO		-	
18			Resistencia de puesta a tierra* Identificación de Tableros y Circuitos*					NO SI	-	-	
19	6-8-8		Identificación de canalizaciones*					NO NO	X	-	
20	Señalizaci	ion			fases, neutro y tierra*			SI	- x		
21			Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales					NO		_	
22	Documentación Final		Memoria del Proyecto					SI	X	-	
23			Plano(s) de lo construido Certificaciones de productos*					SI	X	-	
25				ntra incendios				SI	X	-	
26				lidad térmica de equip	os v materiales			NO SI		-	
27				de las conexiones*	os y materiales			SI	X	-	
28	Otros		Ensayos funcionales*					NO	X	-	
29			Materiales acordes con las condiciones ambientales*					SI	×		
30			Protección contra arcos internos					NO		-	
31				contra electrocución				SI	X	-	
32					por contacto indirecto*			SI	X	-	
33				Resistencia de aislamiento*				SI	X	-	
35			Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación					NO NO	-	-	
36		Ventilación de equipos					NO				
				Nota: * Ítem:	s a verificar en instalaciones	de vivienda	y pequeños co				
. OBSERVA	ACIONES, MODIFICAC	IONES Y AD	ERTENCIAS E	ESPECIALES							
sta inspec	ción comprendió la r	evisión de la	s instalacion	es eléctricas internas	del apartamento 4010 - Tor	rre 3 MZ 7, d	el Proyecto Po	ortal de los Manantiale	, ubicado en la dirección i	ndicada. El alcance de la	
nspección	va desde los bornes	de salidas d	el tablero de	distribución hasta las	salidas eléctricas de tomac	corrientes e	iluminación. Co	ualquier modificación a	las instalaciones eléctrica	s posterior a la fecha de	
nspección :	será responsabilidad	del propieta	rio de la inst	alación y deberá ejeci	utarse de acuerdo al RETIE	vigente. Fech	na de Inspecció	ón: 29 de Enero de 201	9. Esta instalación corresp	onde a una construcción	
ueva.										7	
. RELACIÓ	N DE ANEXOS										
DECINTA	ADO DE LA INSPECCIÓ	N.								\sim	
. RESULTA	DE LA INSPECCIO	ile.								///	
ESULTADO:			,	APROBADA			NO A	NO APROBADA			
Nombre Director Organismo de Inspección:			Ing. Eliecer Castro Caro			Ma	at. Prof. AT205-117428	Firma y Sello	The state of		
	spellidos del Inspector		Ing. Karen Rodríguez Ripoll				Ma	t. Prof. AT205-56924	- Firma	*CUT	
ICTAMEN	DE INSPECCIÓN PARA	A USO FINAL				- A.			F-C-0	4-01	

(5) 309 3027 ■ 300 516 1066 - 301 759 5044 □ comercial@asik.com.co
 Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia

ASIK 43040