



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

| r y Fecha d | CIÓN DEL ORGANISMO DE INSPEC | CIÓN | Dictamen No. | ASIK | 43677 |
|---|--|---|---|--|---|
| | e expedición: Barranquilla, 14 de Marzo de 2019 | | Resolución de Acreditación: 15-OIN-022 | | |
| bre Organ | nismo de Inspección: | ASIK S.A.S. | Resolution de Acreditorion | | |
| t. Organismo de Inspección: | | 900.822.791-1 | Teléfono: | (5)-3 | 093027 |
| cción dom | nicilio: | Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers | Telefolio | | |
| DENTIFICA | CIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTR | ICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN | | т. | orino |
| alización | Barranguilla | - Atlántico Dirección Calle 102 No. Transversal 43-3 | 5 Barrio o Sector | - 10 | orino |
| o de Servi | | Residencial Comercial | Industrial | Especial - Tipe | |
| | | 07 Tensión (kV) 0,208-0,120 Fases | 1 2 3 | Año de terminación | 2019 |
| p. Instalac | ng (KAN O KIL) | TENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN | | | |
| IDENTIFICA | ACION DE PROFESIONALES COMIT | Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel | Mat. Prof. No. | SN20 | 5 - 33991 |
| señador | | | Mat. Prof. No. | | N/A |
| terventor (s | si lo hay) | N/A | – Mat. Prof. No | of. No. SN205-108088 | |
| sponsable | construcción | Ing. Diego Andres Ramirez Gonzalez | | | |
| ASPECTOS | SEVALUADOS | | ADUCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ÍTEM | REQUISITO ESENCIAL | ASPECTO A EVALUAR | APLICA | X | - |
| 1 | | Planos, Diagramas y Esquemas* | SI | Х | - |
| 2 | Diseño | Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico* Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo* | SI | X | |
| 3 | | Matrículas Profesionales de personas calificadas | SI | X | - |
| 4 | Campos | Valores de campos electromagnéticos | NO SI | x | - |
| 6 | Distancias | Distancias de seguridad | NO NO | | |
| 7 | Iluminación | Iluminación que requiere dictamen de RETILAP | SI | X | |
| 8 | | Accesibilidad a todos los dispositivos de protección* Funcionamiento del corte automático de alimentación* | SI | X | - |
| 9 | | a to the descendant or or * | SI | X | |
| 10 | Protecciones | Coloniés de dispositivos de protección contra sobrecorrientes | SI NO | <u> </u> | |
| 11 | | Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones | SI | X | - |
| 12 | | Evaluación de nivel de riesgo* | NO NO | | - |
| 13 | Protección contra rayos | Implementación de la protección | SI | X | - |
| 15 | | Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales* | NO | | - |
| 16 | Sistema de puesta a tierra | Corrientes en el sistema de puesta a tierra* Resistencia de puesta a tierra* | NO | | |
| 17 | | Identificación de Tableros y Circuitos* | SI | X | - |
| 18 | | Identificación de canalizaciones* | NO SI | × | |
| 19 20 | Señalización | Identificación de conductores de fases, neutro y tierra* | NO NO | | |
| 21 | | Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales | SI | X | |
| 22 | | Memoria del Proyecto | SI | X | |
| 23 | Documentación Final | Plano(s) de lo construido Certificaciones de productos* | SI | Х | - |
| 24 | | Bomba contra incendios | NO SI | x | - |
| 25 | | Compatibilidad térmica de equipos y materiales | SI | X | |
| 26 | | Ejecución de las conexiones* | NO | | - |
| 27 | | Ensayos funcionales* | SI | X | - |
| 29 | | Materiales acordes con las condiciones ambientales* | NO | | |
| 30 | Otros | Protección contra arcos internos Protección contra electrocución por contacto directo* | SI | X | |
| | | Protección contra electrocución por contacto indirecto* | SI | X | - |
| 31 | | Resistencia de aislamiento* | NO NO | | - |
| 31 32 | | | | | - |
| 31 32 33 | | Sistemas de emergencia | NO | | - |
| 31 32 33 34 | | Sujeción mecánica de elementos de la instalación | NO | | |
| 31 32 33 | | Sujeción mecánica de elementos de la instalación | NO | | |
| 31 32 33 34 35 36 | | Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y | Pequeños comercios | | |
| 31 32 33 34 35 36 | VACIONES, MODIFICACIONES Y AD | Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y VERTENCIAS ESPECIALES | Pequeños comercios | I disade El alcance | de la inspección va desde k |
| 31 32 33 34 35 36 E. OBSERV Esta inspe | ección comprendió la revisión de e salidas del tablero de distribu bilidad del propietario de la instala | Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y | pequeños comercios vecto Torino, ubicado en la direcc | ión indicada. El alcance | de la inspección va desde la |
| 31 32 33 34 35 36 E. OBSERV Esta inspe bornes de responsat | ección comprendió la revisión de le salidas del tablero de distribu bilidad del propietario de la instala IÓN DE ANEXOS | Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y EXERTENCIAS ESPECIALES Las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1143 - Torre 7, del Proy | pequeños comercios vecto Torino, ubicado en la direcc | ión indicada. El alcance | de la inspección va desde la |
| 31 32 33 34 35 36 E. OBSERV Esta inspe bornes de responsat | ección comprendió la revisión de e salidas del tablero de distribu bilidad del propietario de la instala | Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y EXERTENCIAS ESPECIALES Las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1143 - Torre 7, del Proy | Pequeños comercios vecto Torino, ubicado en la direcc r modificación a las instalacione de Marzo de 2019. Esta instalación | ión indicada. El alcance | de la inspección va desde la |
| 31 32 33 34 35 36 E. OBSERV Esta inspe bornes de responsat | ección comprendió la revisión de e salidas del tablero de distribu- bilidad del propietario de la instala IÓN DE ANEXOS | Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * (tems a verificar en instalaciones de vivienda y EXERTENCIAS ESPECIALES Las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1143 - Torre 7, del Proy | Pequeños comercios Vecto Torino, ubicado en la direcc r modificación a las instalacione de Marzo de 2019. Esta instalación NO APROBADA | ión indicada. El alcance es eléctricas posterior a n corresponde a una cor | de la inspección va desde la la fecha de inspección seistrucción nueva. |
| 31 32 33 34 35 36 E. OBSERV Esta inspebornes de responsat F. RELACI G. RESULTA | ección comprendió la revisión de e salidas del tablero de distribu- bilidad del propietario de la instala IÓN DE ANEXOS | Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * ftems a verificar en instalaciones de vivienda y VERTENCIAS ESPECIALES las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1143 - Torre 7, del Proy ción hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquie ción y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 11 APROBADA | Pequeños comercios vecto Torino, ubicado en la direcc r modificación a las instalacion de Marzo de 2019. Esta instalació NO APROBADA Mat. Prof. AT205-51 | ión indicada. El alcance es eléctricas posterior a n corresponde a una cor | de la inspección va desde lo la fecha de inspección seistrucción nueva. |
| 31 32 33 34 35 36 C. OBSERV Esta inspectornes de responsate. F. RELACI G. RESULTA Nombre | ección comprendió la revisión de e salidas del tablero de distribu bilidad del propietario de la instala IÓN DE ANEXOS LITADO DE LA INSPECCIÓN | Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos Nota: * ftems a verificar en instalaciones de vivienda y VERTENCIAS ESPECIALES las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1143 - Torre 7, del Proy ción hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquie ción y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 11 APROBADA | Pequeños comercios Vecto Torino, ubicado en la direcc r modificación a las instalacione de Marzo de 2019. Esta instalación NO APROBADA | ión indicada. El alcance es eléctricas posterior a n corresponde a una cor | de la inspección va desde la la fecha de inspección se instrucción nueva. |

(5) 309 3027 ■ 300 516 1066 - 301 759 5044 □ comercial@asik.com.co
 Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia

ASIK 43677