



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

## REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENT	IFICACIÓN DEL ORGAN	ISMO DE INS	SPECCIÓN							
Lugar y Fecha de expedición:			Barranquilla, 19 de Marzo de 2019				Dictamen	No. A	ASIK44041	
Nombre Organismo de Inspección:			ASIK S.A.S.				Resolución de Acreditac	ción: 15	15-OIN-022	
Nit. Organ	nismo de Inspección:		900.822.791-1					•	. 511 022	
Dirección	domicilio:		Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla				Teléfo	ono:(5	-3093027	
B. IDENTI	FICACIÓN DE LA INSTA	LACIÓN ELÉ	CTRICA DE USO F	INAL OBJETO DEL DI	CTAMEN				, 303302,	
Localizac	ión Municipio	Santa Ma	rta - Magdalena	Dir	ección Calle 46	B N 65-57	Barrio o Se	ctor Parques	de Bolivar ET 4	
Tipo de S	Servicio: Pu	ublico		Residencial		Comercial	Industrial	Especial - Ti	ро	
Cap. Instalada (kVA o kW)			5,35	Tensión (kV)	0,208-0,120	Fases	1 2 3	Año de terminación	2019	
C. IDENTI	FICACIÓN DE PROFESIO	NALES COM	IPETENTES RESPO	ONSABLES DE LA INS	TALACIÓN					
Diseñador				Ing. Cristian V	elasquez		Mat. Prof.	No. AN	205-85183	
Interventor (si lo hay)			N/A				Mat. Prof. No. N/A			
Responsable construcción			Ing. Jose Alberto Salcedo Rueda				Mat. Prof. No. \$N205-126423			
D. ASPECT	OS EVALUADOS									
ÍTEM	REQUISITO ESE	NCIAI			SPECTO A EVALUAR			- American -		
1	negoiai o Ese	CIAL	Planos Diagras	mas y Esquemas*	SFECTO A EVALUAK		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
2	Diseño			igo de Origen Eléctri	co*		SI SI	X	-	
3				es Técnicas, Memoria			SI	X		
4			Matriculas Profesionales de personas calificadas				SI	×		
5	Campos		Valores de campos electromagnéticos				NO		<del></del>	
6	Distancias	s	Distancias de s	eguridad			NO			
7	lluminació	in	Iluminación qu	e requiere dictamen	de RETILAP		NO			
8			Accesibilidad a	todos los dispositivo	os de protección*		SI	X	-	
9			Funcionamient	o del corte automát	ico de alimentación*		SI	X		
10	Protecciones		Selección de co	nductores*			SI	X	-	
11			Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*				SI	x	<del></del>	
12					ción contra sobretensiones		NO			
13	Destación conte		Evaluación de r	nivel de riesgo*			SI	X		
14	Protección contr	a rayos		n de la protección			NO			
15					tierra y conexiones equipoter	rciales*	SI			
16	Sistema de puesta	a tierra		sistema de puesta		referes	NO	X		
17	passes a milla		Resistencia de		110110		NO			
18				e Tableros y Circuito	nc*		SI		-	
19	Señalización  Documentación Final			e canalizaciones*	-		NO NO	X	*	
20					ses, neutro y tierra*		SI		-	
21							SI	X	-	
22			Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales  Memoria del Proyecto					***	**	
23			Plano(s) de lo c				SI SI	X	-	
24	o o camento cion		Certificaciones					X	-	
25			Bomba contra i				SI NO	X	-	
26					v materiales		SI			
	27 28 29 30 31 31 32 33 34		Compatibilidad térmica de equipos y materiales  Ejecución de las conexiones*					X	-	
28			Ensayos funcion				SI NO	X	-	
29			Materiales acordes con las condiciones ambientales*				SI		-	
30			Protección contra arcos internos				NO NO	X		
31			Protección contra arcos internos  Protección contra electrocución por contacto directo*				SI	X		
32							SI	X		
33			Protección contra electrocución por contacto indirecto*  Resistencia de aislamiento*				SI	X		
34			Sistemas de emergencia				NO	X		
35			Sujeción mecánica de elementos de la instalación				NO		-	
36			Ventilación de equipos				NO			
					verificar en instalaciones de s	vivienda y peque				
OBSERV	ACIONES, MODIFICACIO	ONES Y ADM	EDTENCIAS SCOT			1,1-1,-				
sta inspec	cion comprendió la rev	vision de las	instalaciones eléc	tricas internas del a	partamento 102 - Torre 4, de	l Proyecto Parqu	es de Bolivar ET 4, ubicado e	en la dirección indicada. El	alcance de la inspección va	
lesde los t	pornes de salidas del ti	ablero de di	stribución hasta	las salidas eléctricas	de tomacorrientes e ilumina	ción. Cualquier n	nodificación a las instalacion	nes eléctricas nosterior a l	a fecha de inspección será	
esponsabil	lidad del propietario d	le la instalac	tión y deberá eje	cutarse de acuerdo	al RETIE vigente. Esta instal	ación correspond	le a una construcción nuev	a. Fecha de Inspección: 1	de Febrero de 2019. Esta	
nstalación	corresponde a una con	istrucción nu	ieva.							
. RELACIÓ	N DE ANEXOS									
DEC. UT.	DO DE LA INICOSCO TO									
. RESULTA	DO DE LA INSPECCIÓN									
							2.000	140		
ESULTADO	):		APRO	BADA			NO APPORADA	1.0		
ADC	250		A. NO	TANESTO .			NO APROBADA		0 1	
									101 0	
ombre Dir	ector Organismo de Ins	spección:	Ing. Gustavo Theran Herazo				Mat. Prof. AT205-51697	Firma y Selle	Townstor)	
	12	18						- '''''	2 2 2 1 9	
ombre v A	pellidos del Inspector:			Ing. Oswaldo Arellan	a Cervantes		Mat Prof ATONE 12017	16	(SA).	
onibre y A	pemuos dei inspector:				a cervantes		Mat. Prof. AT205-12817	6 Firm		
									/	
	DE INSPECCIÓN PARA I									

Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia

ASIK 44041