

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Lugar y Fecha de expedición: Barranquilla, 21 de Marzo de 2019 Dictamen No. ASIK44135

Nombre Organismo de Inspección: ASIK S.A.S. Resolución de Acreditación: 15-OIN-022

Nit. Organismo de Inspección: 900.822.791-1 Teléfono: (5)-3093027

Dirección domicilio: Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localización Municipio: Barranquilla - Atlántico Dirección: Carrera 41G No 113 - 125 Barrio o Sector: Alameda del Rio

Tipo de Servicio: Publico Residencial Comercial Industrial Especial - Tipo

Cap. Instalada (kVA o kW): 2,66 Tensión (kV): 0,208-0,120 Fases: 1 2 3 Año de terminación: 2018

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN

Diseñador: Ing. Julio César García Vásquez Mat. Prof. No. 205-12713

Interventor (si lo hay): N/A Mat. Prof. No. N/A

Responsable construcción: Ing. Jose Alberto Salcedo Rueda Mat. Prof. No. SN205-126423

D. ASPECTOS EVALUADOS

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	X	--
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	X	--
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	X	--
4	Campos	Matrículas Profesionales de personas calificadas	NO	---	--
5		Valores de campos electromagnéticos	NO	---	--
6	Distancias	Distancias de seguridad	NO	---	--
7		Iluminación	SI	X	--
8	Protecciones	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	SI	X	--
9		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X	--
10		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	--
11		Selección de conductores*	SI	X	--
12		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	NO	---	--
13	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	SI	X	--
14		Evaluación de nivel de riesgo*	NO	---	--
15		Implementación de la protección	SI	X	--
16	Sistema de puesta a tierra	Implementación de la protección	NO	---	--
17		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	NO	---	--
18	Señalización	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO	---	--
19		Resistencia de puesta a tierra*	SI	X	--
20		Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X	--
21	Documentación Final	Identificación de canalizaciones*	SI	X	--
22		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	X	--
23	Otros	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X	--
24		Memoria del Proyecto	SI	X	--
25		Plano(s) de lo construido	SI	X	--
26		Certificaciones de productos*	NO	---	--
27		Bomba contra incendios	SI	X	--
28		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	X	--
29		Ejecución de las conexiones*	NO	---	--
30		Ensayos funcionales*	SI	X	--
31		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	NO	---	--
32		Protección contra arcos internos	SI	X	--
33	Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X	--	
34	Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	X	--	
35	Resistencia de aislamiento*	NO	---	--	
36	Sistemas de emergencia	NO	---	--	
	Sujeción mecánica de elementos de la instalación	NO	---	--	
	Ventilación de equipos	NO	---	--	

Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios


E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES


Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 104 - Torre 17, del Proyecto Gorrión, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de inspección: 11 de Marzo de 2019. Esta instalación corresponde a una construcción nueva.

F. RELACIÓN DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA NO APROBADA

Nombre Director Organismo de Inspección: Ing. Gustavo Theran Herazo Mat. Prof. AT205-51697 Firma y Sello: 

Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Oswaldo Arellana Cervantes Mat. Prof. AT205-128176 Firma: 

F-C-04-01