


A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN							
Lugar y fecha de expedición:	Barranquilla, 17 de Julio de 2019		Dictamen No.	ASIK50038			
Nombre Organismo de Inspección:	ASIK S.A.S.		Resolución de Acreditación:	15-OIN-022			
Nit. Organismo de Inspección:	900.822.791 - 1						
Dirección domicilio:	Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla		Teléfono:	(5) 3093027			
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTAMEN							
Localización	Carrera 5814A-38/42, municipio de Puerto Boyacá - Boyacá.		Tensión (kV)	0,208-0,120	Capacidad kVA	85,101	
Zona:	Urbana ☒	Rural ☐	Aislada del SIN ☐	Servicio Residencial ☐	Comercial ☒	Industrial ☐	
Uso	General ☐	Exclusivo ☐	Alumbrado Publico ☐	Uso Final ☒			
Tipo Config:	Monofásica ☐	Trifásica ☒	Longitud Línea (km)	0,040	Tipo y calibres de conductores	2(3Fx2/0 AL THWN-2 + 1Nx#2/0 AL THWN-2) + 1T #2/0 AL	
Material estructuras	N/A		N° de Estructuras o apoyo	N/A		Año de terminación	2019
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN							
Diseñador	Ing. Diego Alejandro Leon Maldonado		Mat. Prof. No.	CN205 - 119417			
Interventor (si lo hay)	N/A		Mat. Prof. No.	N/A			
Constructor	Ing. Samuel Alejandro Muñoz Fuentes		Mat. Prof. No.	NS250 - 126379			
D. ASPECTOS EVALUADOS							
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE		
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas	SI	X	---		
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico	SI	X	---		
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo	SI	X	---		
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X	---		
5	Campos	Valores de campo electromagnético	NO	---	---		
6		Distancias de seguridad	SI	X	---		
7	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección	SI	X	---		
8		Funcionamiento del corte automático de alimentación	NO	---	---		
9		Selección de conductores	SI	X	---		
10		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes	SI	X	---		
11		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO	---	---		
12	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo	SI	X	---		
13		Implementación de la protección	NO	---	---		
14	Sistemas de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales	SI	X	---		
15		Corrientes en el sistema de puesta a tierra	NO	---	---		
16		Resistencia de puesta a tierra	NO	---	---		
17		Tensiones de contacto y de paso	NO	---	---		
18	Señalización	Identificación de circuitos	SI	X	---		
19		Identificación de canalizaciones	SI	X	---		
20	Documentación Final	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de Seguridad	SI	X	---		
21		Memoria del Proyecto	SI	X	---		
22		Plano(s) de lo construido	SI	X	---		
23		Certificaciones de productos	SI	X	---		
24		Apoyos y Estructuras	NO	---	---		
25		Cámaras y canalizaciones adecuadas	NO	---	---		
26		Dispositivos de seccionamiento y mando	NO	---	---		
27		Ejecución de las conexiones	SI	X	---		
28		Ensayos funcionales	NO	---	---		
29		Otros	Herrajes	NO	---	---	
30	Materiales acordes con las condiciones ambientales		SI	X	---		
31	Protección contra corrosión		SI	X	---		
32	Resistencia de aislamiento		SI	X	---		
33	Sujeción mecánica de elementos de la instalación		SI	X	---		
34		Ventilación de equipos	NO	---	---		
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES							
Esta inspección comprendió la revisión de la red de baja tensión para la alimentación del tablero general de proyecto Tienda Ara Puerto Boyacá, Boyacá. Comprende desde tablero de medidor a bornes de entrada de tablero general de la instalación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de inspección: 8 de julio 2019. Esta instalación corresponde a una construcción nueva. Propietario: JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS.							
F. RELACIÓN DE ANEXOS							
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN							
RESULTADO:		APROBADA ☒		NO APROBADA ☐			
Nombre director técnico Organismo de Inspección:	Ing. Gustavo Theran Herazo	Mat. Prof.	AT205-51697	Firma y Sello			
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ing. Brallan Navas Urrego	Mat. Prof.	AT205-108822	Firma			
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA DISTRIBUCIÓN							