



15-OIN-022 REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFIC	ACIÓN DEL ORGANISI	MO DE IN	SPECCIO	5N									
ugar y Fech	a de expedición:	_		Barranquilla, 02 de Mayo de 2023						Dictamen No.	ASIK-RE	T-2006-572	
Nombre Org	ganismo de Inspección			ASIK S.A.S. BIC					ì	Resolución de Acreditación:	15-0	DIN-022	
Nit. Organis	mo de Inspección:	_		900.822.791-1									
Dirección do	omicilio:	_	Ca	Calle 77B # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla						Teléfono:	(605)	-3112430	
B. IDENTIFIC	CACIÓN DE LA INSTALA	ACIÓN ELÉ	ÉCTRICA	DE USO FINAL	OBJETO DEL DICT	AMEN							
In the second				Atlántico		irección	Kra 9G# 12	23-156		Barrio o Sector	Carit	oe Verde	
cocalización: Municipio Barranquilla Tipo de Servicio: Publico			_						$\overline{}$		Especial - Tipo		
				Residencial Comercia						Industrial	Especial - Tipo		
Cap. Instal	ada (kVA o kW)		5,6	т	ensión (kV)	0,	120 - 0,208	Fases	1	2 3	Año de terminación	2022	
. IDENTIFIC	CACIÓN DE PROFESION	NALES CO	MPETE	NTES RESPONSA	BLES DE LA INSTA	LACIÓN							
Diseñador Ingeniera Nofret Perdomo Hernández									Mat. Prof. No CN205-51879				
nterventor (si lo hay)				N/A						Mat. Prof. No. N/A			
	-			Ingeniero Carlos Alberto González Quintero						Mat. Prof. No. SN205-149115			
	e construcción			ingerin	or Carlos Alberto	Container			_	at 1997 (School and Street State Sta			
D. ASPECTO	S EVALUADOS									ABLICA	CHARLE	NO CUMPLE	
ÍTEM	REQUISITO ES	ENCIAL		ASPECTO A EVALUAR						APLICA SI	CUMPLE	NO COMPLE	
1	Diseño Campos			Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*						SI	X		
3			Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*							SI	X		
4					sionales de personas calificadas					SI	X		
5				Valores de campos electromagnéticos						NO			
6		Distancias		Distancias de seg		- 4- 0	40	× 11.	\rightarrow	SI NO	X		
7	lluminaci	lluminación		Iluminación que requiere dictamen de RETILAP					\rightarrow	SI	X		
8	Protecciones			Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*					-	SI	x		
9				Funcionamiento del corte automático de alimentación*						SI	x	— —	
10			Selección de conductores* Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*							SI	X		
11			Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrentes Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones							NO			
13	The second state of the second			Evaluación de nivel de riesgo*						SI	X		
14			Implementación de la protección							NO			
	15 16 Sistema de puesta a tierra						conexiones equipotencia	ales*		SI	X		
				Corrientes en el sistema de puesta a tierra*						NO			
17				Resistencia de puesta a tierra* Medida [Ω]: N/A						NO			
18			Identificación de Tableros y Circuitos*						_	SI NO	X		
19	Señalizac	ión		dentificación de canalizaciones*					-	SI	×		
20				Identificación de conductores de fases, neutro y tierra* Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales					-	NO		 	
21				Memoria del Proyecto					\neg	SI	X	-	
22	Documentaci	ón Final		Plano(s) de lo construido						SI	X		
24			Certificaciones de productos*							SI	X		
25			Bomba contra incendios							NO		-	
26				Compatibilidad térmica de equipos y materiales						SI	X		
27				Ejecución de las conexiones*						SI	X		
28				Ensayos funcionales*						NO			
29			1	Materiales acordes con las condiciones ambientales*						SI	X		
30	Otros			Protección contra arcos internos						NO SI	x		
31				Protección contra electrocución por contacto directo*						SI	X		
32				Protección contra electrocución por contacto indirecto* Resistencia de aislamiento*						SI	x		
33										NO	-		
34				Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación						SI	X	-	
35 36			Ventilación de e						NO	-			
30				Nota: * ftems a verificar en instalaciones de vivienda y pequ						comercios			
E. OBSERV	ACIONES, MODIFICAC	CIONES Y	ADVERT	ENCIAS ESPECIA	LES								
Esta inspe	cción comprendió la re	evisión de salidas el	las inst	alaciones eléctri de tomacorrien	cas internas del a tes e iluminación	Cualquier	modificación a las insta	oyecto ARENA - : alaciones eléctric	SOTAV	ENTO, ubicado en la direcció sterior a la fecha de inspecció	n indicada. El alcance de n será responsabilidad d	la inspección va desde el el propietario de la	
	fiamiento de inspección		-		onstructor con su		N/A		F-1	a instalación correspondo a	Remodelación	Nitraya Ampliación	
realiza	realizado por el constructor			matrícula profesional			N/A			a instalación corresponde a	Las medidas tomadas e	en este proyecto se encuentran	
	Propietario		Cor	nstructora Bolivar	S.A.	c.c./	NIT del Propietario	NIT 860.513.49	93-1	vencimiento 28/02/203		el formato F-OI-08-01	
F. RELACIO	ÓN DE ANEXOS												
No. De	dictamen de Transforma	ación		N/A	No. De la declar	CONTRACTOR I	1262	Planos, diseño	y men	norias de cálculo, carta de delega		os de producto asociados a la	
No. E	De dictamen de Distribuc	ión		N/A	construct	or				declaración del o	onstructor descrita.		
G. RESULT	TADO DE LA INSPECCIÓ	ÓΝ											
RESULTADO: APROBADA									NO APROBADA				
Nombre Director Organismo de Inspección: Ingeniero Gustavo Therán Herazo							-	Mat. Prof. AT205-51697 Firma y Sello Querrano					
Nombre y	Apellidos del Inspecto	or:			Ingeniero Elie	cer Castro	Caro	-	N	Mat. Prof. AT205-117428	Firr	na tho.	
DICTAME	N DE INSPECCIÓN PAR	RA USO FI	NAL							Y LANGUE TO DESCRIPTION		F-C-04-01	

Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia