

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN										
Lugar y Fecha de expedición:		Barranquilla, 16 de Mayo de 2023				Dictamen No.				ASIK-RET-2372-068
Nombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S. BIC				Resolución de Acreditación:				15-OIN-022
Nit. Organismo de Inspección:		900.822.791-1				Teléfono:				(605)-3112430
Dirección domicilio:		Calle 77B # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla								
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN										
Localización: Municipio		Galapa, Atlántico		Dirección		Manzana 9A Carrera 24 No 24-50		Barrio o Sector		Galapa
Tipo de Servicio:		Publico ☐		Residencial ☒		Comercial ☐		Industrial ☐		Especial - Tipo ☐
Cap. Instalada (kVA o kW)		4,47		Tensión (kV)		0,120		Fases		1 2 3
								Año de terminación		2022
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN										
Diseñador		Ing. Victor Julian Vega Medina				Mat. Prof. No.		CN205-3996		
Interventor (si lo hay)		N/A				Mat. Prof. No.		N/A		
Responsable construcción		Ing. Jorge Luis Navarro Lara				Mat. Prof. No.		AT205-35377		
D. ASPECTOS EVALUADOS										
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR			APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE			
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*			SI	X	--			
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*			SI	X	--			
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*			SI	X	--			
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas			SI	X	--			
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos			NO	--	--			
6		Distancias de seguridad			SI	X	--			
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP			NO	--	--			
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*			SI	X	--			
9	Protecciones	Funcionamiento del corte automático de alimentación*			SI	X	--			
10		Selección de conductores*			SI	X	--			
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*			SI	X	--			
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones			NO	--	--			
13	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo*			SI	X	--			
14		Implementación de la protección			NO	--	--			
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*			SI	X	--			
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*			NO	--	--			
17	Señalización	Resistencia de puesta a tierra* Medida (Ω): 5,13			NO	--	--			
18		Identificación de Tableros y Circuitos*			SI	X	--			
19		Identificación de canalizaciones*			NO	--	--			
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*			SI	X	--			
21	Documentación Final	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales			NO	--	--			
22		Memoria del Proyecto			SI	X	--			
23		Plano(s) de lo construido			SI	X	--			
24		Certificaciones de productos*			SI	X	--			
25		Bomba contra incendios			NO	--	--			
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales			SI	X	--			
27		Ejecución de las conexiones*			SI	X	--			
28		Ensayos funcionales*			NO	--	--			
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*			SI	X	--			
30		Protección contra arcos internos			NO	--	--			
31	Otros	Protección contra electrocución por contacto directo*			SI	X	--			
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*			SI	X	--			
33		Resistencia de aislamiento*			SI	X	--			
34		Sistemas de emergencia			NO	--	--			
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación			NO	--	--			
36		Ventilación de equipos			NO	--	--			
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios										
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES										
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas de la casa 22 Piso 2, del Proyecto Urbanización Casa Grande II, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 12/05/2023.										
Acompañamiento de inspección realizado por el constructor		SI	No	Delegado del constructor con su matrícula profesional		N/A		Esta instalación corresponde a		Remodelación Nueva Ampliación
Propietario		Navarro e hijos constructores		C.C./NIT del Propietario		900.879.789-1		Fecha de vencimiento		12/05/2033
Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-01-08-01										
F. RELACIÓN DE ANEXOS										
No. De dictamen de Transformación		N/A		No. De la declaración del constructor		Q22-M9A		Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.		
No. De dictamen de Distribución		N/A								
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN										
RESULTADO:		APROBADA ☒				NO APROBADA ☐				
Nombre Director Organismo de Inspección:		Ing. Gustavo Theran Herazo				Mat. Prof.		AT205-51697		Firma y Sello
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ing. Eliecer Castro				Mat. Prof.		AT205-117428		Firma
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL										