



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN								
Lugar y Fecha de expedición:	Barranquilla, 18 de Abril de 2023			Dictamen No.	ASIK-RET-2729-174			
Nombre Organismo de Inspección:	ASIK S.A.S. BIC			Resolución de Acreditación:	15-OIN-022			
Nit. Organismo de Inspección:	900.822.791-1							
Dirección domicilio:	Calle 77B # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla			Teléfono:	(605)-3112430			
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN								
Localización: Municipio	Montería - Córdoba	Dirección	Casa 10B manzana 15	Barrio o Sector	Urbanización Vallejo Etapa 1A			
Tipo de Servicio:	Publico <input type="checkbox"/>	Residencial <input checked="" type="checkbox"/>	Comercial <input type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Especial - Tipo <input type="checkbox"/>			
Cap. Instalada (kVA o kW)	4,98	Tensión (kV)	0,120 - 0,208	Fases	1 2 3			
				Año de terminación	2023			
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN								
Diseñador	Ingeniero Osvaldo Julio Mendoza Villera			Mat. Prof. No.	BL205-41024			
Interventor (si lo hay)	N/A			Mat. Prof. No.	N/A			
Responsable construcción	Técnico Antonio Rafael López Mendoza			Mat. Prof. No.	9083436-68757			
D. ASPECTOS EVALUADOS								
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE		
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemats*		SI	X	--		
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*		SI	X	--		
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*		SI	X	--		
4		Matriculas Profesionales de personas calificadas		SI	X	--		
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos		NO	--	--		
6	Distancias	Distancias de seguridad		SI	X	--		
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP		NO	--	--		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*		SI	X	--		
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*		SI	X	--		
10		Selección de conductores*		SI	X	--		
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*		SI	X	--		
12	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones		NO	--	--		
13		Evaluación de nivel de riesgo*		SI	X	--		
14		Implementación de la protección		NO	--	--		
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*		SI	X	--		
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*		NO	--	--		
17	Señalización	Resistencia de puesta a tierra*		Medida (Ω):	2,65	SI	X	--
18		Identificación de Tableros y Circuitos*		SI	X	--		
19		Identificación de canalizaciones*		NO	--	--		
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*		SI	X	--		
21	Documentación Final	Diagramas, Esquemats, Avisos y Señales		NO	--	--		
22		Memoria del Proyecto		SI	X	--		
23		Plano(s) de lo construido		SI	X	--		
24		Certificaciones de productos*		SI	X	--		
25	Otros	Bomba contra incendios		NO	--	--		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales		SI	X	--		
27		Ejecución de las conexiones*		NO	--	--		
28		Ensayos funcionales*		NO	--	--		
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*		SI	X	--		
30		Protección contra arcos internos		NO	--	--		
31		Protección contra electrocución por contacto directo*		SI	X	--		
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*		SI	X	--		
33		Resistencia de aislamiento*		SI	X	--		
34		Sistemas de emergencia		NO	--	--		
35	Sujeción mecánica de elementos de la instalación		SI	X	--			
36	Ventilación de equipos		NO	--	--			
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios								
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES								
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas de la casa 10B - manzana 15, del Proyecto Urbanización Vallejo, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 28/03/2023.								
Acompañamiento de inspección realizado por el constructor	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delegado del constructor con su matrícula profesional	N/A	Esta instalación corresponde a	Remodelación <input checked="" type="checkbox"/> Nueva <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/>			
Propietario	INVERSORA VM SAS		C.C./NIT del Propietario	900.374.256-8	Fecha de vencimiento			
				27/03/2033	Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-OI-08-01			
F. RELACIÓN DE ANEXOS								
No. De dictamen de Transformación	N/A	No. De la declaración del constructor	084	Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.				
No. De dictamen de Distribución	N/A							
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN								
RESULTADO:	APROBADA <input checked="" type="checkbox"/>		NO APROBADA <input type="checkbox"/>					
Nombre Director Organismo de Inspección:	Ingeniero Gustavo Therán Herazo		Mat. Prof.	AT205-51697	Firma y Sello 			
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ingeniero Alberto Orozco Castro		Mat. Prof.	AT205-136989	Firma 			
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL					F-C-04-01			