



REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

ugar y Fech Nombre Or Nit. Organis Dirección de	CACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPE ha de expedición:							
Nombre Organis Dirección de 3. IDENTIFIE	ha de expedición:	Barranquilla, 1			Dictamen No	ASIK-RET-2	729-209	
Nit. Organis Dirección de		gar y Fecha de expedición: Barranquilla, 12		2 de Agosto de 2023		A3IK-RE1-2723-203		
Dirección de	Organismo de Inspección: ASIK S.A.S. BIC				Resolución de Acreditación: 15-OIN-022			
Dirección de	Nit. Organismo de Inspección: 900.822.791-1							
3. IDENTIFI		Carrara FOR # 70 100 Loc	al 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico		Teléfono	: (605)-38	68961	
					W-9-52-00-00-0			
ocalizació	ICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTI	ICA DE USO FINAL OBJETO DEL DIC	TAMEN					
	4 - Monter	a - Córdoba	Dirección CASA 4 MAI	NZANA 10	Barrio o Secto	r Urbanización Va	allejo Etapa 1A	
Conzacio	ón: Municipio Monter		Direction					
Γipo de Se	ervicio: Publico	Residencial		Comercial	Industrial	Especial - Tipo		
Cap. Insta	ilada (kVA o kW)	4,1 Tensión (kV)	0,120 - 0,208	Fases 1	2 3	Año de terminación	2023	
	ICACIÓN DE PROFESIONALES COMP	TENTES RESPONSABLES DE LA INS	TALACIÓN					
IDENTIFI	ICACION DE PROFESIONALES COM				Mat Prof No	b. BL205-1	24690	
Diseñador	dor Ingeniero Edgar Eduardo Pérez Lucas							
nterventor	entor (si lo hay)				Mat. Prof. No	Mat. Prof. No. N/A		
		Técnico Antonio Rafael López Mendoza			Mat. Prof. No	9083436	9083436-68757	
tesponsabl	ele construcción	Tecnico Antonio Kar	aei Lopez iviendoza					
. ASPECTO	OS EVALUADOS							
ÍTERA	REQUISITO ESENCIAL	T	ASPECTO A EVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
ÍTEM 1	REQUISITO ESENCIAL	Planos, Diagramas y Esquemas*			SI	X	-	
2	Di *-	Análisis de Riesgo de Origen Eléc	aálisis de Riesgo de Origen Eléctrico*			X		
3	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memo	orias de Calculo*		SI SI	X		
4		Matrículas Profesionales de pers			NO NO	X		
5	Campos	Valores de campos electromagn	eticos		SI	X	-	
6		Distancias Distancias de seguridad Iluminación Iluminación que requiere dictamen de RETILAP			NO		-	
7 8	Iluminación Iluminación que requiere dictamen de RETILAP Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*				SI	X		
9		Funcionamiento del corte autor	nático de alimentación*		SI	X		
10	Protecciones	Selección de conductores*			SI SI	X		
11		Selección de dispositivos de pro-	tección contra sobrecorrientes*		NO NO	 		
12		Selección de dispositivos de pro- Evaluación de nivel de riesgo*	ección contra sobretensiones		SI	x		
13	Protección contra rayos	Implementación de la protección	1		NO			
14			de tierra y conexiones equipotenci	ales*	SI	X	-	
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de pues			NO			
17		Resistencia de puesta a tierra*	Medida [Ω]:	2,96	SI	X		
18		Identificación de Tableros y Circ			SI NO	X		
19	Señalización	Identificación de canalizaciones* Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*			SI	X		
20		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales			NO		-	
21		Memoria del Proyecto			SI	X	-	
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido			SI SI	X	-	
24		Certificaciones de productos*			NO NO	X		
25		Bomba contra incendios	nos y materiales		SI	X	-	
26 27		Compatibilidad térmica de equipos y materiales Ejecución de las conexiones*			NO		-	
28		Ensayos funcionales*			NO		-	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*			SI	X		
30	Otros	Protección contra arcos internos			NO SI	X		
31	3,100	Protección contra electrocución	Protección contra electrocución por contacto directo*			1 x		
32	5	Protección contra electrocución por contacto indirecto* Resistencia de aislamiento*			SI SI	X	-	
33		Sistemas de emergencia			NO SI		-	
35		Sujeción mecánica de elemento	Sujeción mecánica de elementos de la instalación			X		
36		Ventilación de equipos		vivianda nan	NO No comercios			
			ems a verificar en instalaciones de	vivienda y pequer	ios comercios			
E. OBSERV	ACIONES, MODIFICACIONES Y ADV	RTENCIAS ESPECIALES						
	cción comprendió la revisión de las i		a casa 4 - Manzana 10 del Provecto	n Urbanización Vall	eio, ubicado en la dirección ind	cada. El alcance de la inspec	ción va desde los bornes	
Esta insper	cción comprendió la revisión de las i del tablero de distribución hasta las	salidas eléctricas de tomacorriente	s e iluminación. Cualquier modifica	ción a las instalacio	nes eléctricas posterior a la fec	na de inspección será respon	sabilidad del propietario	
do calida-	ilación y deberá ejecutarse de acuer	o al RETIE vigente. Fecha de Inspec	ción: 03/08/2023.					
de salidas								
de salidas	ñamiento de inspección SI No	Delegado del constructor con su	N/A N/A		Esta instalación corresponde a	Remodelación	Nueva Ampliación	
de salidas de la instal Acompañ	ido por el constructor	matrícula profesional		900.374.256-8	Fecha de 2/08/20		ste proyecto se encuentran	
de salidas de la instal Acompañ realiza		INVERSORA VM SAS	C.C./NIT del Propietario	300.374.256-8	vencimiento 2/08/20	consignadas en el	formato F-OI-08-01	
de salidas de la instal Acompañ realiza	Propietario							
de salidas de la instal Acompañ realiza	Propietario ÓN DE ANEXOS							
de salidas de la instal Acompañ realiza		N/A No. De la decla		Planos, diseño y r	memorias de cálculo, carta de dele		e producto asociados a la	
de salidas de la instal Acompañ realiza F. RELACIÓ No. De	ÓN DE ANEXOS	N/A No. De la decla N/A construc		Planos, diseño y r		ación (si aplica) y certificados d constructor descrita.	e producto asociados a la	
de salidas de la instal Acompañ realiza F. RELACIÓ No. De	ÓN DE ANEXOS dictamen de Transformación De dictamen de Distribución			Planos, diseño y r			e producto asociados a la	
de salidas de la instal Acompañ realiza F. RELACIÓ No. De	ÓN DE ANEXOS dictamen de Transformación			Planos, diseño y r	declaración del		e producto asociados a la	
de salidas de la instal Acompañ realiza F. RELACIÓ No. De	ÓN DE ANEXOS dictamen de Transformación De dictamen de Distribución TADO DE LA INSPECCIÓN			Planos, diseño y r			e producto asociados a la	
de salidas de la instal Acompañ realiza F. RELACIÓ No. De No. D	ÓN DE ANEXOS dictamen de Transformación De dictamen de Distribución TADO DE LA INSPECCIÓN	N/A construc	tor	Planos, diseño y r	declaración del	constructor descrita.	e producto asociados a la	
de salidas de la instal Acompañ realiza F. RELACIÓ No. De No. D G. RESULT RESULTAD	ÓN DE ANEXOS dictamen de Transformación De dictamen de Distribución TADO DE LA INSPECCIÓN	N/A construc		Planos, diseño y r	declaración del		e producto asociados a la	
de salidas de la instal Acompañ realiza F. RELACIÓ No. De No. D G. RESULT RESULTAD	ÓN DE ANEXOS dictamen de Transformación De dictamen de Distribución FADO DE LA INSPECCIÓN	N/A construc APROBADA Ingeniero Gust	avo Therán Herazo	Planos, diseño y r	NO APROBADA Mat. Prof. AT205-51697	constructor descrita.	e producto asociados a la	
de salidas de la instal Acompañ realiza F. RELACIÓ No. De No. D G. RESULT RESULTAD	ÓN DE ANEXOS dictamen de Transformación De dictamen de Distribución FADO DE LA INSPECCIÓN	N/A construc APROBADA Ingeniero Gust	tor	Planos, diseño y r	declaración del	constructor descrita.	e producto asociados a la	

© (605) 311 2430 © 300 516 1066 - 301 759 5044 © comercial@asik.com.co № 101296

O Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Colombia