

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN												
Lugar y Fecha de expedición:				Barranquilla, 12 de Agosto de 2023			Dictamen No.			ASIK-RET-2729-230		
Nombre Organismo de Inspección:				ASIK S.A.S. BIC			Resolución de Acreditación:			15-OIN-022		
Nit. Organismo de Inspección:				900.822.791-1			Teléfono:			(605)-3868961		
Dirección domicilio:				Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico								
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN												
Localización:		Municipio	Montería - Córdoba	Dirección		CASA 3 MANZANA 11	Barrio o Sector		Urbanización Vallejo Etapa 1A			
Tipo de Servicio:		Publico	☐	Residencial	☒	Comercial	☐	Industrial	☐	Especial - Tipo	☐	
Cap. Instalada (kVA o kW)		4,1		Tensión (kV)		0,120 - 0,208		Fases		1 2 3	Año de terminación	2023
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN												
Diseñador				Ingeniero Edgar Eduardo Pérez Lucas			Mat. Prof. No.		BL205-124690			
Interventor (si lo hay)				N/A			Mat. Prof. No.		N/A			
Responsable construcción				Técnico Antonio Rafael López Mendoza			Mat. Prof. No.		9083436-68757			
D. ASPECTOS EVALUADOS												
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR				APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE				
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*				SI	X	--				
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*				SI	X	--				
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*				SI	X	--				
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas				SI	X	--				
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos				NO	--	--				
6	Distancias	Distancias de seguridad				SI	X	--				
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP				NO	--	--				
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*				SI	X	--				
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*				SI	X	--				
10		Selección de conductores*				SI	X	--				
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*				SI	X	--				
12	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones				NO	--	--				
13		Evaluación de nivel de riesgo*				SI	X	--				
14	Sistema de puesta a tierra	Implementación de la protección				NO	--	--				
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*				SI	X	--				
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*				NO	--	--				
17	Señalización	Resistencia de puesta a tierra* Medida (Ω): 2,98				SI	X	--				
18		Identificación de Tableros y Circuitos*				SI	X	--				
19		Identificación de canalizaciones*				NO	--	--				
20	Documentación Final	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*				SI	X	--				
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales				NO	--	--				
22		Memoria del Proyecto				SI	X	--				
23	Otros	Plano(s) de lo construido				SI	X	--				
24		Certificaciones de productos*				SI	X	--				
25		Bomba contra incendios				NO	--	--				
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales				SI	X	--				
27		Ejecución de las conexiones*				NO	--	--				
28		Ensayos funcionales*				NO	--	--				
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*				SI	X	--				
30		Protección contra arcos internos				NO	--	--				
31		Protección contra electrocución por contacto directo*				SI	X	--				
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*				SI	X	--				
33	Resistencia de aislamiento*				SI	X	--					
34	Sistemas de emergencia				NO	--	--					
35	Sujeción mecánica de elementos de la instalación				SI	X	--					
36	Ventilación de equipos				NO	--	--					
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios												
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES												
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas de la casa 3 - Manzana 11, del Proyecto Urbanización Vallejo, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 04/08/2023.												
Acompañamiento de inspección realizado por el constructor		SI	No	Delegado del constructor con su matrícula profesional		N/A	Esta instalación corresponde a		Remodelación Nueva Ampliación			
Propietario		INVERSORA VM SAS		C.C./NIT del Propietario		900.374.256-8	Fecha de vencimiento		3/08/2033 Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-01-08-01			
F. RELACIÓN DE ANEXOS												
No. De dictamen de Transformación		N/A		No. De la declaración del constructor		024	Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.					
No. De dictamen de Distribución		N/A										
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN												
RESULTADO:		APROBADA				NO APROBADA						
Nombre Director Organismo de Inspección:		Ingeniero Gustavo Therán Herazo				Mat. Prof.		AT205-51697	Firma y Sello			
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ingeniero Alberto Orozco Castro				Mat. Prof.		AT205-136989	Firma			
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL												