

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN											
Lugar y Fecha de expedición:				Barranquilla, 12 de Agosto de 2023			Dictamen No.			ASIK-RET-2729-239	
Nombre Organismo de Inspección:				ASIK S.A.S. BIC			Resolución de Acreditación:			15-OIN-022	
Nit. Organismo de Inspección:				900.822.791-1			Teléfono:			(605)-3868961	
Dirección domicilio:				Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico							
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN											
Localización:		Municipio	Montería - Córdoba	Dirección		CASA 14 MANZANA 11	Barrio o Sector		Urbanización Vallejo Etapa 1A		
Tipo de Servicio:		Publico	☐	Residencial	☒	Comercial	☐	Industrial	☐	Especial - Tipo	☐
Cap. Instalada (kVA o kW)		4,1		Tensión (kV)		0,120 - 0,208		Fases		1 2 3	
								Año de terminación		2023	
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN											
Diseñador				Ingeniero Edgar Eduardo Pérez Lucas			Mat. Prof. No.			BL205-124690	
Interventor (si lo hay)				N/A			Mat. Prof. No.			N/A	
Responsable construcción				Técnico Antonio Rafael López Mendoza			Mat. Prof. No.			9083436-68757	
D. ASPECTOS EVALUADOS											
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR			APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE				
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*			SI	X	--				
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*			SI	X	--				
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*			SI	X	--				
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas			SI	X	--				
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos			NO	---	--				
6	Distancias	Distancias de seguridad			SI	X	--				
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP			NO	---	--				
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*			SI	X	--				
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*			SI	X	--				
10		Selección de conductores*			SI	X	--				
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*			NO	---	--				
12	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones			NO	---	--				
13		Evaluación de nivel de riesgo*			SI	X	--				
14	Sistema de puesta a tierra	Implementación de la protección			NO	---	--				
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*			SI	X	--				
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*			NO	---	--				
17	Señalización	Resistencia de puesta a tierra* Medida [Ω]: 5,85			SI	X	--				
18		Identificación de Tableros y Circuitos*			SI	X	--				
19		Identificación de canalizaciones*			NO	---	--				
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*			SI	X	--				
21	Documentación Final	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales			NO	---	--				
22		Memoria del Proyecto			SI	X	--				
23		Planos de lo construido			SI	X	--				
24		Certificaciones de productos*			SI	X	--				
25	Otros	Bomba contra incendios			NO	---	--				
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales			SI	X	--				
27		Ejecución de las conexiones*			NO	---	--				
28		Ensayos funcionales*			NO	---	--				
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*			SI	X	--				
30		Protección contra arcos internos			NO	---	--				
31		Protección contra electrocución por contacto directo*			SI	X	--				
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*			SI	X	--				
33		Resistencia de aislamiento*			SI	X	--				
34		Sistemas de emergencia			NO	---	--				
35	Sujeción mecánica de elementos de la instalación			SI	X	--					
36	Ventilación de equipos			NO	---	--					
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios											
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES											
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas de la casa 14 - Manzana 11, del Proyecto Urbanización Vallejo, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 08/08/2023.											
Acompañamiento de inspección realizado por el constructor		SI	No	Delegado del constructor con su matrícula profesional		N/A	Esta instalación corresponde a		Remodelación Nueva Ampliación		
Propietario		INVERSORA VM SAS		C.C./NIT del Propietario		900.374.256-8	Fecha de vencimiento		7/08/2033		
Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-01-08-01											
F. RELACIÓN DE ANEXOS											
No. De dictamen de Transformación		N/A		No. De la declaración del constructor		033	Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.				
No. De dictamen de Distribución		N/A									
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN											
RESULTADO:		APROBADA			NO APROBADA						
Nombre Director Organismo de Inspección:		Ingeniero Gustavo Therán Herazo			Mat. Prof.		AT205-51697		Firma y Sello		
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ingeniero Alberto Orozco Castro			Mat. Prof.		AT205-136989		Firma		
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL											