



REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

Lugar y Fecha de expedición:		Barranquilla, 21 de Octubre de 2022			Dictamen No. ASIK-RET-2743-067			
Nombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S. BIC			Resolución de Acreditació	in: 15-OIM	V-022	
Nit. Organismo de Inspección:		900	900.822.791-1					
Dirección d	omicilio:	Calle 77B # 57 - 103 Oficina 302 To	orre 1 Edificio Green Tower	rs, Barranquilla	Teléfon	(605)-31	112430	
B. IDENTIFI	CACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉC	TRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DIC	TAMEN					
Localizació	in: Municipio Soleda	ad - Atlantico	Dirección C	RA 9 No 70A -75	Barrio o Sect	or Soledad -	Atlántico	
		Residencial	Residencial Comercial			industrial Especial - Tipo		
Tipo de Se	rvicio: Publico	Residencial		Contectan				
Cap. Insta	lada (kVA o kW)	3,22 Tensión (kV)	0,208-0,120	Fases	1 2 3	Año de terminación	2022	
C. IDENTIFI	CACIÓN DE PROFESIONALES COM	PETENTES RESPONSABLES DE LA INST	TALACIÓN					
Diseñador		Ing. Luis de Ago	uas Rodríguez		Mat. Prof. N	lo. AT205-	60401	
Interventor	(si lo hay)	N/A			Mat. Prof. No. N/A			
Responsabl	le construcción	Ing. Luis de Agi	uas Rodríguez		Mat. Prof. N	io. AT205-	60401	
D. ASPECTO	OS EVALUADOS							
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL		ASPECTO A EVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
2	20 (20 c) 40 c	Planos, Diagramas y Esquemas* Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*			SI SI	X		
3	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*			SI	X	•	
4	Campa	Matrículas Profesionales de personas calificadas			SI NO	X		
6	Campos Distancias	Valores de campos electromagnéticos Distancias de seguridad			SI	×		
7	lluminación Iluminación que requiere dictamen de RETILAP				NO		-	
8		Accesibilidad a todos los disposit Funcionamiento del corte autor			SI SI	X	-	
10	Protecciones	Selección de conductores*			SI	x	-	
11		Selección de dispositivos de prot			SI NO	X		
12		Selección de dispositivos de prot Evaluación de nivel de riesgo*	ección contra sobretensio	nes	SI			
14	Protección contra rayos	Implementación de la protección			NO		-	
15	fictions do accepto a figura	Continuidad de los conductores Corrientes en el sistema de pues		ipotenciales*	SI NO	X		
16 17	Sistema de puesta a tierra	Resistencia de puesta a tierra*	Medida [n]: N/A	NO			
18		Identificación de Tableros y Circo			SI	X	-	
19	Señalización	Identificación de canalizaciones* Identificación de conductores de			SI	X		
20		Diagramas, Esquemas, Avisos y			SI	X		
22	2 2	Memoria del Proyecto			SI	X		
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido Certificaciones de productos*			SI SI	x x		
24		Bomba contra incendios			NO		-	
26		Compatibilidad térmica de equip	os y materiales		SI	X		
27		Ejecución de las conexiones* Ensayos funcionales*			SI NO	X		
28		Materiales acordes con las cond	iciones ambientales*		Si	X	-	
30	Otros	Protección contra arcos internos			NO		-	
31		Protección contra electrocución Protección contra electrocución			SI SI	X		
32		Resistencia de aislamiento*	por contacto maneeto		SI	x		
34		Sistemas de emergencia			NO NO		-	
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación Ventilación de equipos			NO NO			
36	Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de							
E. OBSERV	ACIONES, MODIFICACIONES Y ADV	VERTENCIAS ESPECIALES						
Esta inspec	ción comprendió la revisión de las	instalaciones eléctricas internas del a	apartamento 403 - Torre 8	, del Proyecto Urbaniza	ción Cascada Real, ubicado en la d	rección indicada. El alcance de	e la inspección va desd	
los bornes	de salidas del tablero de distribuc	ión hasta las salidas eléctricas de tom rse de acuerdo al RETIE vigente. Fech	nacorrientes e iluminación.	Cualquier modificación	a las instalaciones eléctricas post	erior a la fecha de inspección s	será responsabilidad d	
	amiento de inspección	Delegado del constructor con su matrícula profesional	N/A N/A		Esta instalación corresponde a	Remodelación	Mujava Ampliación	
		NSTRUCTORA ANAYA GIRALDO	C.C./NIT del Propieta		1-7 Fecha de 19/10/2	D32 Las medidas tomadas en es consignadas en el f		
F. RELACIÓ	N DE ANEXOS				1 1000000			
	dictamen de Transformación	N/A No. De la declar		Planos, disef	o y memorias de cálculo, carta de dele		e producto asociados a la	
No. De	e dictamen de Distribución	N/A construct	tor		declaración de	l constructor descrita.		
G. RESULTA	ADO DE LA INSPECCIÓN							
		ABCOD 4 D 4			NO APROBADA		/ ~	
RESULTADO: Nombre Director Organismo de Inspección:		APROBADA Ing. Gustavo		Mat. Prof. AT205-51697 Firma y Sello Guedano H				
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ing. Eliece	Ing. Eliecer Castro Caro			Mat. Prof. AT205-117428 Firma		
						F-C-C	X-01	
200220000000000000000000000000000000000	DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL					F-C-4		

Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia www.asik.com.co