



## REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETI

A IDENTIFI	CACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPI		I DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CO	UMPLIMIENTO	ELKLIIL			
			rranquilla, 29 de Diciembre de 2022		Dictamen No.	ASIK-RET-	ASIK-RET-2958-038	
Nombre Organismo de Inspección:		ASIK	ASIK S.A.S. BIC		Resolución de Acreditación:	15-OII	15-OIN-022	
Nit. Organismo de Inspección:			900.822.791-1					
			rre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla		Teléfono:	(605)-3	112430	
		TRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICT						
B. IDENTIFI			C 22 P.C No.	81 - 03	Develor of Senter	Urbanización Se	evilla del Caribe	
Localizació	ón: Municipio Barrangi	uilla, Atlántico	DirecciónCarrera 22 B Sur No	81-03	Barrio o Sector			
Tipo de Se	ervicio: Publico	Residencial	Co	omercial	Industrial	Especial - Tipo		
Cap. Instalada (kVA o kW) 5,2		5,2 Tensión (kV)	0,120 - 0,208	Fases 1	2 3	Año de terminación	2022	
		PETENTES RESPONSABLES DE LA INSTA	ALACIÓN					
Diseñador		Ing. Jaime Jassir Sa			Mat. Prof. No.	AT205	-93675	
			/A		Mat. Prof. No. N/A		/A	
			Ing. Jaime Jassir Sanjuan Vanegas		Mat. Prof. No. AT205-93675			
	lle construcción	ing. Jaine Jassii 3a	injuan vanegas					
	OS EVALUADOS		ACRECA A SVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	Planos, Diagramas y Esquemas*	ASPECTO A EVALUAR		SI	X		
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléct	rico*		SI SI	X		
3	Diseño	Especificaciones Técnicas, Memor	Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*			X	-	
4		Matrículas Profesionales de perso Valores de campos electromagné	Matrículas Profesionales de personas calificadas			X		
5	Campos Distancias	Distancias de seguridad	ticos		NO SI	X	-	
7	Iluminación				NO			
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección			SI	X	-	
9		Funcionamiento del corte automi	ático de alimentación*		SI SI	X	**	
10	Protecciones		Selección de conductores*			x		
11			Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes* Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones					
12		Evaluación de nivel de riesgo*			SI	Х		
14	Protección contra rayos	Implementación de la protección			NO		-	
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*			SI	X		
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*			NO SI	x		
17.		Resistencia de puesta a tierra*  Identificación de Tableros y Circu				x	-	
18 19		Identificación de rabieros y circuitos			SI NO		-	
20	Señalización	Identificación de conductores de	fases, neutro y tierra*		SI	X	-	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y S	eñales		NO SI			
22		Memoria del Proyecto			SI	X		
23	Documentación Final	Plano(s) de lo construido  Certificaciones de productos*			SI	X	-	
25				NO		-		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales			SI	X	-	
27		Ejecución de las conexiones*			SI NO	X		
28			Ensayos funcionales*  Materiales acordes con las condiciones ambientales*			X	-	
30		Protección contra arcos internos			SI NO		-	
31	Otros	Protección contra electrocución por contacto directo*			SI	X	-	
32		Protección contra electrocución	por contacto indirecto*		SI SI	X		
33		Resistencia de aislamiento*				X		
34			Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación				-	
35 36	Ventilación de equipos				NO NO			
36	L	Nota: * Ite	ems a verificar en instalaciones de vivie	enda y pequeños	comercios			
E OPCEDI	VACIONES, MODIFICACIONES Y ADV							
Cata incom	esión comprandió la revisión de las	instalaciones eléctricas internas de la	a casa 1 - Manzana G, del Proyecto Urba	anización Sevilla	del Caribe, ubicado en la direc	ción indicada. El alcance de	la inspección va desde lo	
bornes de propietari	e salidas del tablero de distribución io de la instalación y deberá ejecuta	hasta las salidas eléctricas de tomaco arse de acuerdo al RETIE vigente. Fech	rrientes e iluminación. Cualquier modifi a de Inspección: 25/11/2022.	icacion a las inst	alaciones electricas posterior a	a la recha de inspección ser	a responsabilidad del	
	namiento de inspección ado por el constructor	No Delegado del constructor con su matrícula profesional	N/A N/A	E	sta instalación corresponde a	Remodelación	Nueva Ampliación	
-	Propietario	Terrapin		900.528.103-2	Fecha de vencimiento 25/11/203	Las medidas tomadas en e consignadas en e	este proyecto se encuentran I formato F-OI-08-01	
F. RELACI	ÓN DE ANEXOS						de academa acceledance to	
No. De dictamen de Transformación  No. De la declaración del 182  Pianos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.								
NU. De distanten de Distribución								
	TADO DE LA INSPECCIÓN	APROBADA		N	O APROBADA	7 4.	10	
RESULTADO:  Nombre Director Organismo de Inspección:			Ing. Gustavo Theran Herazo		Mat. Prof. AT205-51697	FIGURE	ano Herz	
	y Apellidos del Inspector:		urellana Cervantes		Mat. Prof. AT205-128176	— Firma		
	EN DE INSPECCIÓN PARA USO FINA	ı				F-(	2-04-02	

Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia