



ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-022

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIF	ICACIÓN DEL ORGAN	ISMO DE INSPE	CCIÓN										
ugar y Fec	cha de expedición:		Barranquilla,17 de Agosto de 2023						Dic	tamen No.	ASIK-RET-3586-070		
Nombre Or	rganismo de Inspecció	ón:	ASIK S.A.S. BIC					Resolución de Acreditación:			15-OIN-022		
	ismo de Inspección:		900.822.791-1										
		-	Carrera 59B # 79-100 Local 2 Piso 2, Barranquilla- Atlantico							Teléfono:	(5)-3	3868961	
Dirección d	ICACIÓN DE LA INSTA	LACIÓN ELÉCTR											
. IDENTIF	ICACION DE LA INSTA			COBJETO DEL DIC	TAIVIEN	GD4.04	704 75				Soladae	d - Atlántico	
ocalizaci	ón: Municipio	Soledad	- Atlantico	-	Dirección	CRA 9 No	70A - 75		Barr	io a Sector	Soledat	- Aciantico	
ipo de Se	ervicio:	Publico	7	Residencial			Comercial		Industrial		Especial - Tipo		
			1,22]		2 200 0 420	r[1	2 3		Año de terminación	2022	
	alada (kVA o kW)			Tensión (kV)		0,208-0,120	Fases				And de terminación	2022	
IDENTIF	ICACIÓN DE PROFESIO	ONALES COMPE	TENTES RESPON									05 50404	
iseñador			Ing. Luis de Aguas Rodríguez								AT205-60401		
nterventor (si lo hay)			N/A					Mat. Prof. No.			N/A		
esponsab	ole construcción			Ing. Luis de Agu	uas Rodrígu	iez			Ma	t. Prof. No.	AT20	05-60401	
. ASPECT	OS EVALUADOS												
ÍTEM	REQUISITO E	SENCIAL	ASPECTO A EVALUAR						APLICA SI		CUMPLE	NO CUMPLE	
1				Planos, Diagramas y Esquemas*							X		
2	Diseñ	io		sgo de Origen Eléc es Técnicas. Memo		culo*			SI SI		X		
3 4				iones Técnicas, Memorias de Calculo* Profesionales de personas calificadas					SI		X	-	
5	Campos		Valores de campos electromagnéticos						NO			-	
6		Distancias		seguridad	d. 00	LAD			SI NO		X		
7	llumina	lluminación		Illuminación que requiere dictamen de RETILAP					SI		X		
8				Accesibilidad a todos los dispositivos de protección* Funcionamiento del corte automático de alimentación*					SI		X	-	
10	Protecci	ones	Selección de conductores*						SI		X	-	
11			Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*						SI		X	- :	
12			Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones						NO SI		 X	 	
13	Protección co	ntra rayos	Evaluación de nivel de riesgo* Implementación de la protección					-	NO			-	
14			Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*						SI		X	-	
16	Sistema de pue	esta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*						NO		***	-	
17			Resistencia de puesta a tierra* Medida [Ω]: N/A						NO SI		 X	-	
18			Identificación de Tableros y Circuitos* Identificación de canalizaciones*						SI		×		
19	Señaliza	ición	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*					SI		X	-		
21			Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales						SI		X	-	
22	Documentación Final		Memoria del Proyecto						SI SI		X		
23	Documentac	cion Final	Plano(s) de lo construido Certificaciones de productos*						SI		X		
25			Bomba contra incendios						NO				
26			Compatibilidad térmica de equipos y materiales						SI		X		
27				Ejecución de las conexiones* Ensayos funcionales* Materiales acordes con las condiciones ambientales*					NO SI		X		
28											×	-	
30				Protección contra arcos internos						NO			
31	Otros		Protección contra electrocución por contacto directo*						SI		X	-	
32			Protección contra electrocución por contacto indirecto*						SI		X		
33			Resistencia de aislamiento *						SI NO		X	 	
34				Sistemas de emergencia Sujeción mecánica de elementos de la instalación					NO			-	
36			Ventilación de equipos						NO				
				Nota: * İt	ems a verif	icar en instalaciones de	vivienda y per	queños	comercios				
	ACIONES, MODIFICA												
sta inspe	cción comprendió la r	evisión de las in	stalaciones eléct	ricas internas del a	partamen	to 406 - Torre 2, del Pro	yecto Urbaniza	ición Ca	ascada Real, ubicado	en la dire	cción indicada. El alcance	de la inspección va desde	
os bornes ropietario	s de salidas del tablero o de la instalación y d	o de distribución eberá ejecutars	n hasta las salida e de acuerdo al F	s eléctricas de tom RETIE vigente. Fech	acorriente a de Insped	s e iluminación. Cualqui cción: 29/06/2023.	er modificación	n a las i	instalaciones eléctri	cas posterio	or a la fecha de inspecció	n será responsabilidad de	
	namiento de inspección do por el constructor	SI No	Delegado del constructor con su					Es	sta instalación corresp	onde a	Remodelación	Nueva Ampliación	
	Propietario	CONS	TRUCTORA ANAYA	GIRALDO	c.c./	NIT del Propietario	900.273.22	21-7	Fecha de vencimiento	29/06/2033		este proyecto se encuentran el formato F-OI-08-01	
RELACIÓ	ÓN DE ANEXOS												
No. De	dictamen de Transform		N/A	No. De la declar		83-5-2023	Planos, diser	no y mer	morias de cálculo, cart	a de delega	ción (si aplica) y certificado: onstructor descrita.	s de producto asociados a la	
No. D	De dictamen de Distribuc	ción	N/A	construct	or				decla	racion del co	manuctor descrita.		
. RESULT	ADO DE LA INSPECCIO	ÓN											
RESULTAD	00:		APROBADA					N	O APROBADA			11/10	
Nombre D	irector Organismo de	Inspección:	Ing. Gustavo Theran Herazo					Mat. Prof. AT205-51697 Firma y Sello Cura Co-Firm					
Nombre y	Apellidos del Inspecto	or:	Ing. Eliecer Castro Caro					,	Mat. Prof. AT205	-117428	Firm	a Zto.	
								-			F.	C-04-01	
ICTAMEN	N DE INSPECCIÓN PAR	RA USO FINAL											

- © (605) 311 2430 © 300 516 1066 301 759 5044 ☑ comercial@asik.com.co № 101566
- O Carrera 59B # 79 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla Colombia