



## REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIF	ICACIÓN DEL ORGAN	NISMO DE INSPEC	CIÓN								
Lugar y Fed	cha de expedición:		Barranquilla,17 de Agosto de 2023					Dictamen N	lo. ASIK-RET	ASIK-RET-3586-074	
Nombre O	rganismo de Inspecci	ión:	ASIK S.A.S. BIC				Resolu	ición de Acreditació	in:15-0	15-OIN-022	
Nit. Organi	ismo de Inspección:	-		900.822.791-1							
Dirección domicilio: Carrera 59B # 79-100 Local 2 Piso 2, Barranquilla- Atlantico							Teléfono: (5)-3868961				
B. IDENTIF	ICACIÓN DE LA INSTA	ALACIÓN ELÉCTR	ICA DE USO FINA	AL OBJETO DEL DIC	TAMEN						
Localizaci	ión: Municipio	Soledad	- Atlantico		Dirección CRA 9 No	70A -75		Barrio o Sect	or Soledad	- Atlántico	
Localización: Municipio										Fenerial Tino	
Tipo de Se	ervicio:	Publico	]	Residencial		Comercial		ndustrial	Especial - Tipo		
Cap. Insta	alada (kVA o kW)	3	,22	Tensión (kV)	0,208-0,120	Fases	1 2	3	Año de terminación	2022	
. IDENTIF	ICACIÓN DE PROFES	IONALES COMPE	TENTES RESPON	SABLES DE LA INST	TALACIÓN						
Diseñador				Ing. Luis de Agu	uas Rodríguez			Mat. Prof. N	No. AT205	5-60401	
nterventor (si lo hay)			N/A					Mat. Prof. No. N/A			
			ing. Luis de Aguas Rodrígue≀					Mat. Prof. No. AT205-60401			
	ble construcción			mg. coro de rigo							
D. ASPECTOS EVALUADOS			T					APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
ÍTEM .	REQUISITO	REQUISITO ESENCIAL		mas y Esquemas*	ASPECTO A EVALUAR			SI	X		
2	Disa	Diseño		sgo de Origen Eléc				SI	X		
3	Dise			es Técnicas, Memo				SI SI	X X		
5	Campos		Matrículas Profesionales de personas calificadas  Valores de campos electromagnéticos					NO			
6	Distan	Distancias		eguridad				SI	X	-	
7	llumina	Iluminación		requiere dictam	en de RETILAP tivos de protección*			NO SI	x	-	
8 9					atico de alimentación*			SI	1 x		
10	Protecc	Protecciones		onductores*				SI	X		
11					ección contra sobrecorrientes*			SI NO	X		
12			Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones  Evaluación de nivel de riesgo*					SI	Х	-	
14	Protección contra rayos		Implementación de la protección					NO			
15	Sistema de puesta a tierra		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*  Corrientes en el sistema de puesta a tierra*					SI NO	X		
16	Sistema de pu	esta a tierra		puesta a tierra*	Medida [Ω]:	N/A		NO			
18	Señalización  Documentación Final		Identificación de Tableros y Circuitos*					SI	X		
19			Identificación de canalizaciones* Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*					SI	X		
20			Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales					SI	X		
22			Memoria del Proyecto					SI	X	-	
23			Plano(s) de lo construido Certificaciones de productos*					SI	X		
24 25			Bomba contra incendios					NO		-	
26			Compatibilidad térmica de equipos y materiales					SI SI	X		
27			Ejecución de las conexiones* Ensayos funcionales*					NO NO	X		
28 29					iciones ambientales*			SI	Х		
30	Otros		Protección contra arcos internos					NO SI			
31	0	O4/03			por contacto directo*			SI	X		
32 33			Protección contra electrocución por contacto indirecto* Resistencia de aislamiento*					SI	X	-	
34				mergencia	de la instalación			NO NO			
35 36				nica de elementos equipos	de la instalación			NO			
36			, remade on de		ems a verificar en instalaciones de	e vivienda y peq	ueños comerci				
. OBSERV	ACIONES, MODIFICA	ACIONES Y ADVER	RTENCIAS ESPEC	ALES							
Esta inspe	cción comprendió la	revisión de las in:	stalaciones eléct	ricas internas del a	partamento 502 - Torre 2, del Pro	yecto Urbanizac	ción Cascada Re	eal, ubicado en la d	irección indicada. El alcance c	de la inspección va desde	
los borne	s de salidas del table	ro de distribución	hasta las salida	s eléctricas de tom	acorrientes e iluminación. Cualqu a de Inspección: 29/06/2023.	ier modificación	a las instalacio	ones eléctricas post	erior a la fecha de inspección	será responsabilidad del	
Acompañamiento de inspección SI No realizado por el constructor			Delegado del constructor con su N/A matrícula profesional N/A				Esta instala	ción corresponde a	Remodelación	Nueva Ampliación	
	Propietario	CONS	TRUCTORA ANAYA		C.C./NIT del Propietario	900.273.22		tha de imiento 29/06/2		este proyecto se encuentran formato F-OI-08-01	
	ÓN DE ANEXOS					-					
No. De	dictamen de Transforn		N/A	No. De la declar construct		Planos, diseñ	o y memorias de		gación (si aplica) y certificados o l constructor descrita.	de producto asociados a la	
	De dictamen de Distribu		N/A	construct							
	TADO DE LA INSPECCI	ION		ROBADA			NO APROE	NADA	7	1	
RESULTAD	DO: Director Organismo d	a Inchección	API	Theran Herazo		Mat. Prof		Firma y Sello	Quotas 12		
	Apellidos del Inspeci		Ing. Eliecer Castro Caro				Mat. Prof		_	Ala.	
	N DE INSPECCIÓN PA						*)*		F-C	-04-01	

- © (605) 311 2430 © 300 516 1066 301 759 5044 © comercial@asik.com.co № 101570
- O Carrera 59B # 79 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla Colombia