

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN						
Lugar y Fecha de expedición:	Barranquilla, 08 de Agosto de 2023			Dictamen No.	ASIK-RET-3698-037	
Nombre Organismo de Inspección:	ASIK S.A.S. BIC			Resolución de Acreditación:	15-OIN-022	
Nit. Organismo de Inspección:	900.822.791-1					
Dirección domicilio:	Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico			Teléfono:	(605)-3868961	
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN						
Localización:	Municipio	Puerto Colombia - Atlántico	Dirección	Carrera 22 No. 1E-116 MZ 4-1	Barrio o Sector	Ciudad Mallorquín
Tipo de Servicio:	Publico	☐	Residencial	☒	Comercial	☐
				Industrial	☐	Especial - Tipo
Cap. Instalada (kVA o kW)	5,7	Tensión (kV)	0,120 - 0,208	Fases	1 2 3	Año de terminación
						2023
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN						
Diseñador	Ingeniero Jaime Augusto Salcedo Tovar			Mat. Prof. No.	CN205-43484	
Interventor (si lo hay)	N/A			Mat. Prof. No.	N/A	
Responsable construcción	Ingeniero Farid Jose Sandoval Nardey			Mat. Prof. No.	AT205-156538	
D. ASPECTOS EVALUADOS						
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	X	---	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	X	---	
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*	SI	X	---	
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X	---	
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO	---	---	
6		Distancias	SI	X	---	
7	Iluminación	Distancias de seguridad	SI	X	---	
8		Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO	---	---	
9	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X	---	
10		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	---	
11		Selección de conductores*	SI	X	---	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	X	---	
13	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO	---	---	
14		Evaluación de nivel de riesgo*	SI	X	---	
15		Implementación de la protección	NO	---	---	
16	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X	---	
17		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO	---	---	
18		Resistencia de puesta a tierra* Medida (Ω): N/A	NO	---	---	
19	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X	---	
20		Identificación de canalizaciones*	NO	---	---	
21		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	X	---	
22	Documentación Final	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	NO	---	---	
23		Memoria del Proyecto	SI	X	---	
24		Plano(s) de lo construido	SI	X	---	
25	Otros	Certificaciones de productos*	SI	X	---	
26		Bomba contra incendios	NO	---	---	
27		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	X	---	
28		Ejecución de las conexiones*	SI	X	---	
29		Ensayos funcionales*	NO	---	---	
30		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	X	---	
31		Protección contra arcos internos	NO	---	---	
32		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X	---	
33		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	X	---	
34		Resistencia de aislamiento*	SI	X	---	
35	Sistemas de emergencia	NO	---	---		
36	Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	X	---		
		Ventilación de equipos	NO	---	---	
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios						
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES						
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1001 - Torre 4, del Proyecto Speranza, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde el tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 06/07/2023.						
Acompañamiento de inspección realizado por el constructor	SI	No	Delegado del constructor con su matrícula profesional	N/A	N/A	
Propietario	CONSTRUCTORA CONACO S.A.S		C.C./NIT del Propietario	830.096.878-2	Fecha de vencimiento	
				5/07/2033	Remodelación	
					Nueva Ampliación	
Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-01-08-01						
F. RELACIÓN DE ANEXOS						
No. De dictamen de Transformación	N/A	No. De la declaración del constructor	PP - 331	Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.		
No. De dictamen de Distribución	N/A					
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN						
RESULTADO:	APROBADA			NO APROBADA		
Nombre Director Organismo de Inspección:	Ingeniero Gustavo Therán Herazo			Mat. Prof.	AT205-51697	
Nombre y Apellidos del Inspector:	Ingeniero Alberto Orozco Castro			Mat. Prof.	AT205-136989	
Firma y Sello						
Firma						
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL						
F-C-04-01						