



REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RETIE

	CACION DEL ORGANISMO DE INSPE	CCION	Danie wille 25 de M	arza da 2025		Dictamen No.	ASIK-RET	-3810-1151	
ugar y fech	ar y fecha de expedición:		Barranquilla, 25 de Marzo de 2025		-				
lombre Organismo de Inspección:			ASIK S.A.S. BIC		Resolución de Acreditación:		15-0	15-OIN-022	
lit. Organismo de Inspección:			900.822.791-1						
Dirección domicillo:			Carrera 598 # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlantico		_	Teléfono:	(605)-3868961		
B. IDENTIFI	CACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DIS	TRIBUCIÓN O	SJETO DEL DICTAMEN						
Localización Carrera 9G			No. 128 – 165, Super Manzana Residencial MF 7 del Plan Caribe Verde Proyecto Bonavento Tensión (kV)			0,208- 0,120 Capacidad kVA 82,1			
Zona:	Urbana	Rural	Aislada del SIN	Servicio Reside	encial	Comercial	Industria	1	
Uso	General	Exclusivo	Alumbrado Publico	Uso	Final				
Tipo Confi	g: Monofásica	Trifásica	Longitud Lín	ea (km) 0,075	_ 1	Tipo y calibres de c	onductores 2(3x50	00+350+1/0)T AL AWG	
Material es	tructuras	N/A		N° de Estructuras o apoy	·	N/A	Año de terminació	on 2024	
C. IDENTIFI	CACIÓN DE PROFESIONALES COMP	ETENTES RESP	ONSABLES DE LA INSTALACIÓN						
Diseñador		Ingeniero Nofr	et Perdomo Hernandez			Mat. Prof. No.	CN205-51879	_	
Interventor	(si lo hav)		N/A			Mat. Prof. No. N/A			
Constructo		Ingeniero Jul	ián Darío Lince Álzate			Mat. Prof. No.	Visit and the second second second		
300000000000000000000000000000000000000	OS EVALUADOS								
	REQUISITO ESENCIAL		I ACD	ECTO A EVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	
ÍTEM 1	REQUISITO ESENCIAL		Planos, Diagramas y Esquemas	E. C. A ETALOAN		SI	X		
2	Disease.		Análisis de Riesgo de Origen Eléctr	rico		SI	X		
3	Diseño		Especificaciones Técnicas, Memor			SI	X		
4			Matriculas Profesionales de perso			SI	X		
5	Campos		Valores de campo electromagnétic	0		NO			
6	Distancias		Distancias de seguridad Accesibilidad a todos los dispositivos	use de control y protocción		SI NO	X		
7			Funcionamiento del corte automá			SI	X	 	
8	Protecciones		Selección de conductores	tico de alimentación		SI	X		
9	Protecciones	Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrien		cción contra sobrecorrientes		SI	X		
11		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones				NO			
12			Evaluación de nivel de riesgo			SI	X		
13	Protección contra rayo	os	Implementación de la protección			NO			
14			Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales			SI	X		
15	Sistemas de puesta a tie	erra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra			NO			
16	Sistemas de puesta a tie	rra	Resistencia de puesta a tierra			NO		-	
17			Tensiones de contacto y de paso Identificación de circuitos			NO SI SI		-	
18							X		
19	Señalización		Identificación de canalizaciones Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de Seguridad			SI	X		
20			Memoria del Proyecto			SI	x	-	
22	Documentación Final		Plano(s) de lo construido Certificaciones de productos			SI	X	-	
23						SI	×		
24			Apoyos y Estructuras			NO		***	
25			Cámaras y canalizaciones adecuado			SI	Х		
26			Dispositivos de seccionamiento y	mando		NO			
27			Ejecución de las conexiones			SI NO	X		
28	Otras		Ensayos funcionales Herrajes			NO			
30	Otros		Materiales acordes con las condic	iones ambientales		SI	X	-	
31			Protección contra corrosión			SI	X		
32			Resistencia de aislamiento			SI .	X	-	
33			Sujeción mecánica de elementos o	de la instalación		SI	X	-	
34			Ventilación de equipos			NO			
E. OBSERVA	ACIONES, MODIFICACIONES Y ADVE	RTENCIAS ESP	ECIALES						
Esta inspec	ción comprendió la revisión de la re	ed de baja tens	ión subterranea desde TGA-1 Va pa	ara B3 en Cable 2(3x500+350+1/0)T AL AV 128 – 165, Super Manzana Residencial Mi	VG Con longitu	d de 75 ML. Incluye i	33 con Proteccion	es eléctricas posterior a la fech	
de inspecci	ón será responsabilidad del propiet	ario de la insta	lación y deberá ejecutarse de acue	rdo al RETIE vigente. Fecha de inspección:	15/03/2025.		- Marie Land		
	amiento de inspección lo por el constructor	NO Delega	profesional N/A			Esta instalación cor Fecha de	Las medidas	Nueva Ampliación tomadas en este proyecto se	
	Propietario	CONSTRU	CTORA BOLIVAR S.A.	C.C./NIT del Propietario 860	.513.493-1	vencimiento	14/03/2034 encuentran cons	signadas en el formato F-OI-08-0:	
F. RELACIÓ	N DE ANEXOS					22 2 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			
N	De la declaración del constructor		11	Planos, diseño y memorias de cálculo, cart	ta de delegación	(si aplica) y certificado	os de producto asociados a la dec	laración del constructor descrita.	
G. RESULTA	ADO DE LA INSPECCIÓN								
RESULTADO:			APROBADA			NO APROBADA		6 Lawo 1a	
	rector técnico Organismo de Inspec	ción:	Ing. Gustavo T			AT205-51697 AT205-117428	Firma y Sel	-01	
Nombre y	Apellidos del Inspector:		Ing. Eliécer (Lastro Caro Mat.	Prof	1123-117420	Firm		
DICTAMEN	DE INSPECCIÓN PARA DISTRIBUCIO	ÓN						F-C-02-01 V3	

③ (605) 386 8961 **⑤** 300 516 1066 - 301 759 5044 **⑤** comercial@asik.com.co

Ocarrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Colombia

Nº 117301