

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN										
Lugar y Fecha de expedición:				Barranquilla, 13 de noviembre de 2024			Dictamen No.			ASIK-RET-3906-001
Nombre Organismo de Inspección:				ASIK S.A.S. BIC			Resolución de Acreditación:			15-OIN-022
Nit. Organismo de Inspección:				900.822.791-1			Teléfono:			(605)-3868961
Dirección domicilio:				Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico						
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN										
Localización:		Municipio	Soledad - Atlántico	Dirección		Calle 18 Carrera 35	Barrio o Sector		EDS Puerto Madero	
Tipo de Servicio:		Publico	☐	Residencial	☐	Comercial	☐	Industrial	☐	
		Especial - Tipo Estación de servicio - Lugares Clase I - Grupo D								
Cap. instalada (kVA o kW)		10		Tensión (kV)		0,220 - 0,110		Fases		
								1 2 3		
								Año de terminación		
								2018		
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN										
Diseñador				Ingenieros Jaime Cuadrado Mendiente / Wilson Rodríguez Tuesca			Mat. Prof. No.			AT205-27686 / CN205-54108
Interventor (si lo hay)				N/A			Mat. Prof. No.			N/A
Responsable construcción				Ingenieros Carlos Alberto Herrera Mendoza / Gina C. Acosta Martinez			Mat. Prof. No.			AT205-108815 / AT205-38499
D. ASPECTOS EVALUADOS										
ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE					
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*	NO	---	---					
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	NO	---	---					
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*	NO	---	---					
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	X	---					
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	NO	---	---					
6		Distancias de seguridad	SI	X	---					
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO	---	---					
8		Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	X	---					
9	Protecciones	Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	X	---					
10		Selección de conductores*	SI	X	---					
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	X	---					
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO	---	---					
13	Protección contra rayos	Evaluación de nivel de riesgo*	NO	---	---					
14		Implementación de la protección	NO	---	---					
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	X	---					
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO	---	---					
17		Resistencia de puesta a tierra* Medida (Ω): 0,41	SI	X	---					
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	X	---					
19		Identificación de canalizaciones*	SI	X	---					
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	X	---					
21	Documentación Final	Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	X	---					
22		Memoria del Proyecto	NO	---	---					
23		Plano(s) de lo construido	SI	X	---					
24		Certificaciones de productos*	NO	---	---					
25	Otros	Bomba contra incendios	NO	---	---					
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	X	---					
27		Ejecución de las conexiones*	SI	X	---					
28		Ensayos funcionales*	NO	---	---					
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	X	---					
30		Protección contra arcos internos	NO	---	---					
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	X	---					
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	X	---					
33		Resistencia de aislamiento*	SI	X	---					
34		Sistemas de emergencia	NO	---	---					
35	Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	X	---						
36		Ventilación de equipos	NO	---	---					
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios										
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES										
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del Proyecto Recertificación Estación De Servicio Puerto Madero, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde el tablero de líquidos hasta dispensador de combustible líquido, bombas e iluminación de canopy, de la instalación especial. Dictamen anterior 454240 O.I. SERVIMETERS. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 19/03/2024.										
Acompañamiento de inspección realizado por el constructor		SI	No	Delegado del constructor con su matrícula profesional		N/A	Esta instalación corresponde a		Remodelación Nueva Ampliación	
Propietario		LUGOMAR INVERSIONES S.A.S.		C.C./NIT del Propietario		NIT 802.012.213-3	Fecha de vencimiento		18/03/2029	
Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-01-08-01										
F. RELACIÓN DE ANEXOS										
No. De dictamen de Transformación		N/A		No. De la declaración del constructor		N/A		Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.		
No. De dictamen de Distribución		N/A								
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN										
RESULTADO:		APROBADA		NO APROBADA						
Nombre Director Organismo de Inspección:		Ingeniero Gustavo Therán Herazo		Mat. Prof.		AT205-51697		Firma y Sello		
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ingeniero Alberto Orozco Castro		Mat. Prof.		AT205-136989		Firma		
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL										