


A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN											
Lugar y Fecha de expedición: Barranquilla, 22 de noviembre de 2023					Dictamen No.: ASIK-RET-3933-005						
Nombre Organismo de Inspección: ASIK S.A.S. BIC					Resolución de Acreditación: 15-OIN-022						
Nit. Organismo de Inspección: 900.822.791-1											
Dirección domicilio: Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico					Teléfono: (605)-3868961						
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN											
Localización: Municipio		Puerto Colombia - Atlántico		Dirección		Carrera 22 No. 1E-116 MZ 4-1		Barrio o Sector		Ciudad Mallorquin	
Tipo de Servicio:		Publico ☐		Residencial ☒		Comercial ☐		Industrial ☐		Especial - Tipo ☐	
Cap. Instalada (kVA o kW)		5,7		Tensión (kV)		0,120 - 0,208		Fases		1 2 3	
								Año de terminación		2023	
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN											
Diseñador					Ing. Jaime Augusto Salcedo tovar					Mat. Prof. No.	CN205-43484
Interventor (si lo hay)					N/A					Mat. Prof. No.	N/A
Responsable construcción					Ing. Farid Jose Sandoval Nardev					Mat. Prof. No.	AT205-156538
D. ASPECTOS EVALUADOS											
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR			APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE				
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*			SI	X	---				
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*			SI	X	---				
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*			SI	X	---				
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas			SI	X	---				
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos			NO	---	---				
6	Distancias	Distancias de seguridad			SI	X	---				
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP			NO	---	---				
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*			SI	X	---				
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*			SI	X	---				
10		Selección de conductores*			SI	X	---				
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*			SI	X	---				
12	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones			NO	---	---				
13		Evaluación de nivel de riesgo*			SI	X	---				
14		Implementación de la protección			NO	---	---				
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*			SI	X	---				
16	Sistema de puesta a tierra	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*			NO	---	---				
17		Resistencia de puesta a tierra* Medida [0]: N/A			NO	---	---				
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*			SI	X	---				
19		Identificación de canalizaciones*			NO	---	---				
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*			SI	X	---				
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales			NO	---	---				
22	Documentación Final	Memoria del Proyecto			SI	X	---				
23		Plano(s) de lo construido			SI	X	---				
24		Certificaciones de productos*			SI	X	---				
25		Bomba contra incendios			NO	---	---				
26	Otros	Compatibilidad térmica de equipos y materiales			SI	X	---				
27		Ejecución de las conexiones*			SI	X	---				
28		Ensayos funcionales*			NO	---	---				
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*			SI	X	---				
30		Protección contra arcos internos			NO	---	---				
31		Protección contra electrocución por contacto directo*			SI	X	---				
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*			SI	X	---				
33		Resistencia de aislamiento*			SI	X	---				
34		Sistemas de emergencia			NO	---	---				
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación			SI	X	---				
36	Ventilación de equipos			NO	---	---					
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios											
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES											
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 301 - Torre 15, del Proyecto Speranza, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde el tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 17/11/2023.											
Acompañamiento de Inspección realizado por el constructor		SI	No	Delegado del constructor con su matrícula profesional		N/A	Esta instalación corresponde a		Remodelación	Nueva	Ampliación
Propietario		CONSTRUCTORA CONACO S.A.S		C.C./NIT del Propietario		830.096.878-2	Fecha de vencimiento		16/11/2033	Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-OI-08-01	
F. RELACIÓN DE ANEXOS											
No. De dictamen de Transformación		N/A		No. De la declaración del constructor		PP-540	Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.				
No. De dictamen de Distribución		N/A									
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN											
RESULTADO:		APROBADA ☒		NO APROBADA ☐							
Nombre Director Organismo de Inspección:		Ingeniero Gustavo Therán Herazo				Mat. Prof.		AT205-51697		Firma y Sello 	
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ingeniero Alberto Orozco Castro				Mat. Prof.		AT205-136989		Firma 	
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL										F-C-04-01	