



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN									
Lugar y Fecha de expedición:		Barranquilla, 28 de mayo de 2025				Dictamen No. ASIK-RET-4859-005			
Nombre Organismo de Inspección:		ASIK S.A.S BIC				Resolución de Acreditación: 15-OIN-022			
Nit. Organismo de Inspección:		900.822.791-1							
Dirección domicilio:		Carrera 59B # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlántico				Teléfono: (605)-3868961			
B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN									
Localización: Municipio		MONTELIBANO, CORDOBA		Dirección		CRA 7 N.º 15-32		Barrio o Sector CENTRO	
Tipo de Servicio:		Publico ☐		Residencial ☒		Comercial ☐		Industrial ☐ Especial - Tipo ☐	
Cap. Instalada (kVA o kW)		4,3		Tensión (kV)		0,24-0,12		Fases 1 2 3	
								Año de terminación 2025	
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN									
Diseñador		Ing. ANDRES MANUEL CAUSIL SANCHEZ				Mat. Prof. No. CN205-32939			
Interventor (si lo hay)		NA				Mat. Prof. No. NA			
Responsable construcción		TECNICO ELECTRICISTA . DAVID CONTRERAS ANTE				Mat. Prof. No. 1038120866-74613			
D. ASPECTOS EVALUADOS									
ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR			APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE		
1	Diseño	Planos, Diagramas y Esquemas*			SI	X	---		
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*			SI	X	---		
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Cálculo*			SI	X	---		
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas			SI	X	---		
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos			NO	---	---		
6	Distancias	Distancias de seguridad			SI	X	---		
7		Iluminación que requiere dictamen de RETILAP			NO	---	---		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*			SI	X	---		
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*			SI	X	---		
10		Selección de conductores*			SI	X	---		
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*			SI	X	---		
12	Protección contra rayos	Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones			NO	---	---		
13		Evaluación de nivel de riesgo*			SI	X	---		
14	Sistema de puesta a tierra	Implementación de la protección			NO	---	---		
15		Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*			SI	X	---		
16	Señalización	Corrientes en el sistema de puesta a tierra*			NO	---	---		
17		Resistencia de puesta a tierra* Medida (Ω): 2,3			SI	X	---		
18		Identificación de Tableros y Circuitos*			SI	X	---		
19		Identificación de canalizaciones*			SI	X	---		
20	Documentación Final	Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*			SI	X	---		
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales			SI	X	---		
22	Otros	Memoria del Proyecto			SI	X	---		
23		Plano(s) de lo construido			SI	X	---		
24		Certificaciones de productos*			SI	X	---		
25		Bomba contra incendios			NO	---	---		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales			SI	X	---		
27		Ejecución de las conexiones*			SI	X	---		
28		Ensayos funcionales*			SI	X	---		
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*			SI	X	---		
30		Protección contra arcos internos			NO	---	---		
31		Protección contra electrocución por contacto directo*			SI	X	---		
32	Protección contra electrocución por contacto indirecto*			SI	X	---			
33	Resistencia de aislamiento*			SI	X	---			
34	Sistemas de emergencia			NO	---	---			
35	Sujeción mecánica de elementos de la instalación			NO	---	---			
36	Ventilación de equipos			NO	---	---			
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios									
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES									
Esta inspección comprendió la revisión de las instalaciones eléctricas internas de la casa 203 - 11, del Proyecto APARTAMENTOS MONTELIBANO, ubicado en la dirección indicada. El alcance de la inspección va desde los bornes de salidas del tablero de distribución hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminación. Cualquier modificación a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspección: 5/02/2025.									
Acompañamiento de Inspección realizado por el constructor		SI ☒ No ☐		Delegado del constructor con su matrícula profesional		NA ☒		Esta instalación corresponde a	
Propietario		GONZALO GIRALDO MARIN		C.C./NIT del Propietario		70,353,560		Fecha de vencimiento 2/05/2035	
								Remodelación Nueva ☒ Ampliación ☐	
Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran consignadas en el formato F-OI-08-01									
F. RELACIÓN DE ANEXOS									
No. De dictamen de Transformación		N/A		No. De la declaración del constructor		03		Planos, diseño y memorias de cálculo, carta de delegación (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaración del constructor descrita.	
No. De dictamen de Distribución		N/A							
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN									
RESULTADO:		APROBADA ☒		NO APROBADA ☐					
Nombre Director Organismo de Inspección:		Ing. Gustavo Therán H		Mat. Prof.		AT205-51697		Firma y Sello 	
Nombre y Apellidos del Inspector:		Ing. Daniel Corrales Paternina		Mat. Prof.		CN205-42904		Firma 	
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PARA USO FINAL									